



Antes



Después

Desprendimiento de aplanado dañado en la fachada lateral derecha colindante con inmueble de Hamburgo 289 y la Guardería VIII, para aplicación de aplanado nuevo.