



Antes



Después

Escalera que comunica al inmueble de Toledo 21 con el inmueble de Tokio 80, misma que se abrió y ya fue arreglada, faltando únicamente pintar, situación que esta en proceso.