


Antes



Después

Grietas en el muro en pasillo central del edificio 1, piso 6