


Antes



Después

Fisura en muro área de cocineta pasillo central del edificio 1, piso 6.