

**Acta de Entrega-recepción del inmueble en el que se ejecutará la obra objeto del  
Contrato C7M0408**

**"TRABAJOS DE REPARACION DE ACABADOS EN PISOS MUROS Y PLAFONES DE VARIOS  
SERVICIOS DEL HGR1 AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 9:00 horas del día 03 de Noviembre de 2017, se reunieron en el Hospital General Regional C/MF N° 1, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los sucesivo "El Instituto", El C. Edder Antonio Velasco Figueroa, en su carácter de Jefe de Conservación de Unidad, que se identifica con credencial IFE; el C. Abraham Jonathan Varela Popoca, en su carácter de Subjefe de Conservación y por otra parte el C. Ing. Miguel Angel Cruz Barragán, en su carácter de contratista que se identifica con credencial IFE, con el propósito de formalizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, la puesta a disposición del inmueble en el que se ejecutarán los trabajos objeto del Contrato N° C7M0408 por concepto de "TRABAJOS DE REPARACION DE ACABADOS EN PISOS MUROS Y PLAFONES DE VARIOS SERVICIOS DEL HGR1 AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017", de conformidad a los siguientes:

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Mediante el procedimiento de adjudicación directa "El Instituto" por conducto del Departamento de Conservación y Servicios Generales y el contratista Miguel Angel Cruz Barragán celebraron el contrato de Obra Pública N° C7M0408 con el objeto de realizar los trabajos de "TRABAJOS DE REPARACION DE ACABADOS EN PISOS MUROS Y PLAFONES DE VARIOS SERVICIOS DEL HGR1 AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

**SEGUNDO.-** "El Instituto" pone a disposición del contratista Miguel Angel Cruz Barragán, las áreas del inmueble ubicado en Av. Plan de Ayala 1201 esq. Av. Central, Col. Flores Magón, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62450 en el cual se ejecutarán los trabajos objeto del Contrato de "TRABAJOS DE REPARACION DE ACABADOS EN PISOS MUROS Y PLAFONES DE VARIOS SERVICIOS DEL HGR1 AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

**TERCERO.-** El inmueble donde se ejecutarán los trabajos es el HGR c/MF N° 1.

**CUARTO.-** Inventario de las áreas del inmueble en el que se ejecutarán los trabajos: Se trata de la Torre Médica cubo de escaleras, el área de encamados del piso 5, el área de baños de pacientes del piso 5, cubo de escaleras consulta externa, Quirófano central.

**QUINTO.-** El Instituto hace entrega los documentos administrativos que a continuación se detallan: Croquis de las áreas donde se ejecutaran los trabajos.

**Acta de Entrega-recepción del inmueble en el que se ejecutará la obra objeto del  
Contrato C7M0408**

**"TRABAJOS DE REPARACION DE ACABADOS EN PISOS MUROS Y PLAFONES DE VARIOS  
SERVICIOS DEL HGR1 AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

**CIERRE DEL ACTA**

Una vez cumplido el propósito de la formalización de la presente acta, no habiendo otro asunto que tratar se cierra la misma a las **10:00** horas del día **Viernes 03** de **Noviembre** de **2017**, firmando los asistentes de conformidad.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**



**C. Edder Antonio Velasco Figueroa**

**Jefe de Conservación del HGR c/MF N° 1**



**C. Abraham Jonathan Varela Popoca**

**Subjefe de Conservación del HGR  
c/MF N° 1**

**POR EL CONTRATISTA.**



**C. Ing. Miguel Angel Cruz Barragán.**  
**Representante Legal**