

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023Fecha 22/04/2021
Folio No 771

Datos del hospital

Nombre

Teléfono

Dirección

Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie

Marca

Modelo

Datos del servicio

Ubicación

Responsable (es)

Tipo de servicio

☐ Instalación☐ Capacitación☐ Mantenimiento correctivo☒ Mantenimiento preventivo


Herramienta utilizada

Descripción del servicio realizado

No se logró realizar mantenimiento preventivo, ya que el equipo se encuentra en uso con paciente delicado. Se hace entrega de batería nueva.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	BATERIA	1

Ing. Carlos Arias Granados
Jefe de Conservación
de Unidad

Autorizó

MAT. 98080891

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Andrea Montero

Aprobó

B. mendoza

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023Fecha 18-11-2021
Folio No 797

Datos del hospital

Nombre	HGZ MF #16 IMSS CUAUHTÉMOC	Teléfono
Dirección	16 de Sept. Progreso, 31550 Cd. Coahuhtémoc	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GTU12020-0404	Marca	DYD ETEC	Modelo	Gätsi
-------------	---------------	-------	----------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	Area Covid
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	llaves a llave, perrica, desarmador, usb

Descripción del servicio realizado

Se revisa equipo en general, se realiza actualización de software 2.9, Firmware 1.15 cambio tarjeta ups y batería. Se realizan pruebas en general. Equipo funcionando correctamente.


Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	tarjeta ups	1
MP-0007	Batería 12v 17ah	1

INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL**RECIBIDO**
18 NOV. 2021H.G.Z./M.F. No.16 CD. CUAUHTÉMOC
C.C.: 142902 - U.I.: 080201

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Juan Luis Montes P.
Subjefe de Conservación
de Unidad HGZ/MF No. 16
Cd. Coahuhtémoc, Chih.
Mat. 99088316

Aprobó

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023Fecha 18-11-2021
Folio No 797

Datos del hospital

Nombre	HGZ MF # 16 IMSS CUAUHTÉMOC	Teléfono
Dirección	16 de Sept. Progreso, 31550 Cd. Cuauhtémoc	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
STV12020-0404	DYNASTEC	Gätsimed

Datos del servicio

Ubicación	Av. Covid
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	llaves allen, dispositivo de seguridad, etc.

Descripción del servicio realizado

Se revisa equipo en general, se realiza actualización de software 2.9, Firmware 1.15 cambio tarjeta ups y batería. Se realizan pruebas en general. Equipo funcionando correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	tarjeta ups	1
MP-0007	Batería 12V 17ah	1

INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL**RECIBIDO**
18 NOV. 2021H.G.Z./M.F. No. 16 CD. CUAUHTÉMOC
C.C.: 142902- U.I.: 080201

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Juan Luis Montes P.
Subjefe de Conservación
de Unidad HGZ/MF No. 16
Cd. Cuauhtémoc, Chih.
Mat. 99088316
Aprobó

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha

Folio

27/10/2021

No 828

Datos del hospital

Nombre Hospital General de Zona No. 16 Cuauhtémoc. Teléfono

Dirección Av. de Sept., Progreso, Cd. Cuauhtémoc, Chih

Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie 2020-0409 Marca DYDETEC Modelo Gátsi

Datos del servicio

Ubicación

Responsable (es) Ing. Carlos Arias

Tipo de servicio

☐ Instalación☐ Capacitación☐ Mantenimiento correctivo☒ Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada

Descripción del servicio realizado

Se presentó para realizar mantenimiento preventivo del ventilador.

El equipo se encuentra conectado a paciente con el en estado delicado, por lo que no se puede realizar el servicio.

9:10 am

Refacciones y consumibles

Nº de parte

Descripción

Cantidad

RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN
H.G.Z./ MF No. 16
CD. CUAUHTÉMOC. CHIH.Ing. Carlos Arias Granados
Jefe de Conservación
de Unidad

Autorizo

MAT. 98080891

Nombre y firma del Ing. de Servicio

BLANCA YESSENIA DOMÍNGUEZ RIVERA
COORDINADORA MÉDICA
HOSPITAL GENERAL ZONA CON MF No. 16
MAT. 98101404
C.E.O. 107.300.1404

Aprobó



FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 27/10/2021
Folio No 828

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 16 Cuauhtémoc	Teléfono	
Dirección	Rd de Sept., Progreso, Cd. Cuauhtémoc, Chib		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
CHV2020-0404	DYDETEC	LightS

Datos del servicio

Ubicación
Responsable (es) Ing. Carlos Araya
Tipo de servicio <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada

Descripción del servicio realizado

El paciente presenta para realizar mantenimiento preventivo del ventilador.
El equipo se encuentra conectado al paciente con el canal en el lado derecho, por lo que no se puede realizar el cambio.

9:10 am

Refacciones y consumibles

[illegible]

Ing. Carlos Arias Granados
jefe de Conservación
de Unidad

IMSS

Autorizó MAT. 98080891

Nombre y firma del Ing. de Servicio



BLANCA YESENIA DOMINGUEZ RIVERA
COORDINADOR MEDICO
HOSPITAL GENERAL ZONA CON MF No.16

Aprobó

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 27/10/2021

Folio No 829

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 16 Cuauhtémoc	Teléfono
Dirección	16. de Sept. Progreso, Cd. Cuauhtémoc, Chih.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
CHV12020-0409	DYDETEC	5945

Datos del servicio

Ubicación

Responsable (es) Ing. Carlos Anas

Tipo de servicio ☐ Instalación ☐ Capacitación ☐ Mantenimiento correctivo ☐ Mantenimiento preventivo





Herramienta utilizada

Descripción del servicio realizado

Se registra la devolución del ventilador que estaba ubicado en el Hospital General de Zona No. 1 en Chihuahua Chihuahua.

El equipo se encuentra actualizado con software 2.9 y firmware 1.15, y mantenimiento preventivo.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	 RESIDENCIA DE CONSERVACION H.G.Z./ MF No. 16 CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	
 Ing. Carlos Arias Granados jefe de Conservación de Unidad	 Nombre y firma del Ing. de Servicio Ing. Andrea Montero	 BLANCA YESSENIA DOMINGUEZ RIVERA COORDINADOR MEDICO HOSPITAL GENERAL ZONA CON MF No.16 MAT.99161404 Aprobó: F.6004404



Fecha 27/10/2021
Folio No 829

Datos del hospital

Nombre

Teléfono

Dirección

Solicitante

Datos del equipo

N° de serie

Marca

Modelo

Datos del servicio

Ubicación

Responsible (es)

Tipo de servicio

☐ Instalación☐ Capacitación☐ Mantenimiento correctivo☐ Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada

Descripción del servicio realizado

e registra la devolución del ventilador que estaba ubicado en el Hospital General de Zona No. 1 en Chihuahua-Chihuahua.

El equipo se encuentra actualizado con software 2.9 y firmware 1.15, y mantenimiento preventivo.

Refacciones y consumibles

N° de parte

Descripción

Cantidad

RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN

H.G.Z./MF No. 16

CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

Ing. Carlos Arias Granados
Jefe de Conservación
de Unidad

Autorizô

Nombre y firma del Ing. de Servicio

BLANCA YVESSENIA DOMINGUEZ RIVERA
COORDINADOR MEDICO
HOSPITAL GENERAL ZONA COM INF No. 4
Aprobó