



Ing. Carlos Arias Granados  
Jefe de Conservación  
CD Ciudad  
CMT. 98080891



## ORDEN DE SERVICIO

<b>Cliente</b>			
Nombre	H.G.Z. #16 IMSS CD. CUAUHTÉMOC		
Dirección	AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ROMA S/N COL. PROGRESO, C.P. 31550, CD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA		
<b>Equipo</b>			
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Marca	MINDRAY		
Modelo	EPM 12 M		
Serie	AC9-07016501		
Ubicación	COVID		
Localidad	CD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	Teléfono	625 582 2573
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

- Actividad**
- [X] Mtto. Preventivo  
[ ] Mtto. Correctivo  
[ ] Instalación  
[ ] Garantía  
[ ] Otro

- Trabajo Realizado**
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
  2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
  3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
  4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
  5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.
- ✓

ETIQOT 2522

### Observaciones

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

Dr. Leonardo Daniel Anima Reyes  
Ced. Prof. 10853198  
U.A.C.J.

Nombre, Firma o Sello

Médico

Cargo

Triage Respiratorio

Área

Luisa Castillo

Nombre y Firma Representante EYCISA

Fecha: 27 Abril 2022



Ing. Carlos Arias Granados  
Jefe de Conservación  
Unidad  
MAT. 98080891



## ORDEN DE SERVICIO

Nombre		<b>H.G.Z. #16 IMSS CD. CUAUHTÉMOC</b>	<b>Cliente</b>
Dirección		AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ROMA S/N COL. PROGRESO, C.P. 31550, CD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
Nombre		<b>Equipo</b>	
Marca		MONITOR DE SIGNOS VITALES	
Modelo		MINDRAY	
Serie		EPM 12 M	
Ubicación		AC9-07016482 COVID	
Localidad		CD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	Teléfono 625 582 2573
Licitación/Contrato		2020-133-AA-012000991-E147- IM	

- Actividad**
- [] Mtto. Preventivo  
[] Mtto. Correctivo  
[] Instalación  
[] Garantía  
[] Otro

- Trabajo Realizado**
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
  2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
  3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
  4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
  5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

ETIQ MTTO 2524

### Observaciones

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE  
SE REALIZO CAMBIO DE CONECTORES PARI.

Enka I. Nino Rdz   
Nombre, Firma o Sello

NPS SJE  
Cargo

UCI  
Área

Luis Raul Obregon   
Nombre y Firma Representante EYCISA

Fecha: 27 ABRIL 2022



Ing. Carlos Arias Granados  
Jefe de Conservación  
de Unidad  
MAT. 98080891



### ORDEN DE SERVICIO

<b>Cliente</b>	
Nombre	<b>H.G.Z. #16 IMSS CD. CUAUHTÉMOC</b>
Dirección	<b>AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ROMA S/N COL. PROGRESO, C.P. 31550, CD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA</b>
<b>Equipo</b>	
Nombre	<b>MONITOR DE SIGNOS VITALES</b>
Marca	<b>MINDRAY</b>
Modelo	<b>EPM 12 M</b>
Serie	<b>AC9-07016512</b>
Ubicación	<b>COVID</b>
Localidad	<b>CD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA</b>
Licitación/Contrato	<b>2020-133-AA-012000991-E147- IM</b>
Teléfono	<b>625 582 2573</b>
<b>Actividad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo <input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Otro	

#### Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

*ETIQ. MTTO 2523*

#### Observaciones

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE**  
**BOMBA PANI DAÑADA, NECESARIO CAMBIO**

*Erika I. Nino Rdg兹*  
**Nombre, Firma o Sello**

*NPS SJR*

**Cargo**

*STOCK URGENCIAS*

**Área**

*Luis Raul Caballero*  
**Nombre y Firma Representante EYCISA**

**Fecha:** *27 ABRIL 2022*

### ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z. #16 IMSS
Dirección	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ROMA S/N CUAUHTEMOC, COL PROGRESO, CUAUHTEMOC, C.P. 31550, CHIHUAHUA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016501
Ubicación	COVID
Localidad	CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Licitación/Contrato	Teléfono 625 582 2573 2020-133-AA-012000991-E147-IM

Trabajo Realizado	
1.	INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2.	LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3.	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4.	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5.	ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQ UTTO 2258</i>

Observaciones	
<hr/> <hr/>	

 <b>Instituto Arías Granados</b> Centro de Conservación de la Unidad
<b>Nombre, Firma o. Sello:</b> <i>80891</i>
<b>Cargo</b>
<b>Área</b>

 <b>Angel Garay</b> <b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
<b>Fecha:</b> <i>15-OCTUBRE-2021</i>

### ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z. #16 IMSS
Dirección	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ROMA S/N CUAUHTEMOC, COL PROGRESO, CUAUHTEMOC, C.P. 31550, CHIHUAHUA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016482
Ubicación	COVID
Localidad	CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
Licitación/Contrato	Teléfono 625 582 2573 2020-133-AA-012000991-E147- IM

- | Actividad  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo |
| <input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo            |
| <input type="checkbox"/> Instalación                 |
| <input type="checkbox"/> Garantía                    |
| <input type="checkbox"/> Otro                        |

#### Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. *ETIQ MTTO 2259*

#### Observaciones

Ing. Carlos Arías Granados
Jefe de Conservación
de Unidad
Nombre, Firma o Sello
IMSS
Cargo
Área

<i>Angel Garay</i>
Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>15-OCTUBRE-2021</u>

### ORDEN DE SERVICIO

		<b>Cliente</b>
Nombre	H.G.Z. #16 IMSS	
Dirección	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ROMA S/N CUAUHTEMOC, COL PROGRESO, CUAUHTEMOC, C.P. 31550, CHIHUAHUA.	
		<b>Equipo</b>
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	
Marca	MINDRAY	
Modelo	EPM 12 M	
Serie	<u>AC9-07016512</u>	
Ubicación	COVID	
Localidad	CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	Teléfono <u>625 582 2573</u>
Licitación/Contrato	<u>2020-133-AA-012000991-E147- IM</u>	
<b>Actividad</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo <input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Otro		

#### Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. ETIQ UTTO 2257

#### Observaciones

---



---



Ing. Carlos Arias Granados  
Jefe de Conservación  
de Unidad

IMSS  
MAT. 98080891

Nombre, Firma o Sello

---

Cargo

---

Área



ANGEL GARRY

Nombre y Firma Representante EYCISA

---

Fecha: 15-OCTUBRE-2021