

PLANTILLA DE SERVICIO

SARE MEDICAL

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
VENTA DE EQUIPO ELECTROMEDICO

FOLIO

No. 7663

FECHA

28 /Enero /2023

CLIENTE: Imss Morelos.

TIPO DE EQUIPO: Monitor multiparametros MARCA: Mindray

MODELO: ePM 12M SERIE: AC9-07016534 I.D. sin.

DEPTO: Quirófanos

UBICACION: Qx3

TIPO DE SERVICIO: CORRECTIVO PREVENTIVO DIAGNOSTICO OTRO

FALLAS REPORTADAS: - Mtro. Preventivo.

CON GUÍA DE SERVICIO:

SOLICITUD DE SERVICIO NUM.: S-053

ANALISIS:

- Fuentes de voltaje
- Cables y conexiones
- Configuración de parametros de trabajo
- Tarjetas de control.

DIAGNOSTICO:

sin

SERVICIO

- Instalación de trampa de agua de sistema de medición de gases.
- Limpieza interna y estética exterior.
- Programación de la configuración original del monitor.
- Conexión a simuladores y medidores de parametros.

PERSONAL

Ing Erick Calderón

HORAS

FECHA

EQUIPO Y/O ACCESORIOS QUE:

- Se instala:

SE RETIRAN SE ENTREGAN


- Trampa de agua

CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO: Funcionando

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1NOMBRE Y FIRMA
ENTERADO Y/O AUTORIZADOING. RUBEN IBARRA RAMOS
SUB-JEFE DE CONSERVACION
MAT. 98006540CALLE MONTE MC. KINLEY # 3514
COL. COLINAS DEL VALLE C.P. 31217
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL. (614) 262-7104

Email: saremedical@gmail.com



PLANTILLA DE SERVICIO

SARE MEDICAL

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
VENTA DE EQUIPO ELECTROMEDICO

FOLIO

No. 7658

FECHA

28 / Enero /2023

CLIENTE: Imss Morelos.

TIPO DE EQUIPO: Monitor multiparametros. MARCA: Mindray

MODELO: ePM 12M SERIE: AC9-07016504 I.D. sin

DEPTO: Quirófanos

UBICACION: Qx4

TIPO DE SERVICIO: CORRECTIVO PREVENTIVO DIAGNOSTICO OTRO

FALLAS REPORTADAS: - Mtto. Preventivo

CON GUÍA DE SERVICIO:

SOLICITUD DE SERVICIO NUM.: S-053A

ANALISIS:

- Fuentes de voltaje
- Cables y conexiones
- Configuración de parametros de trabajo
- Tarjetas de control.

DIAGNOSTICO:

* Necesario reemplazar trampa de agua.

SERVICIO

- Instalación de trampa de agua de sistema de medición de gases
- Limpieza interna y estética exterior
- Programación de la configuración original del monitor
- Conexión a simuladores y medidores de parametros

PERSONAL

Ing Erick Calderón

HORAS

FECHA

EQUIPO Y/O ACCESORIOS QUE:

Se instalan:

SE RETIRAN SE ENTREGAN

Trampa de agua.


CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO:

funcionando.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1ING. RUBEN IBARRA RAMOS
SUB-JEFE DE CONSERVACION
MAT. 98066540NOMBRE Y FIRMA
ENTERADO Y/O AUTORIZADO
CALLE MONTE MC. KINLEY # 3514
COL. COLINAS DEL VALLE C.P. 31217
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL. (614) 262-7104

Email: saremedical@gmail.com



PLANTILLA DE SERVICIO

SARE MEDICAL

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
VENTA DE EQUIPO ELECTROMEDICO

FOLIO

No. 7698

FECHA

28 / Enero / 2023

CLIENTE: IMSS Morelos

TIPO DE EQUIPO: Monitor multiparametros

MARCA: Mindray

MODELO: ePM 12M

SERIE: AC9-07016533

I.D.

SIN

DEPTO: Quirófanos

UBICACION: Qx6

TIPO DE SERVICIO: CORRECTIVO

PREVENTIVO

DIAGNOSTICO

OTRO

FALLAS REPORTADAS: - Mtto. Preventivo

CON GUÍA DE SERVICIO:

SOLICITUD DE SERVICIO NUM.: 5 - 053A

ANALISIS:

- Fuente de voltaje
- Cables y conexiones
- Configuración de parametros de trabajo
- Tarjeta de control

DIAGNOSTICO:

* Necesario reemplazar trampa de agua.

SERVICIO

- Instalación de trampa de agua en sistema de medición de gases
- Limpieza interna y estetica exterior.
- Programación de la configuración original del monitor.
- Conexión a simuladores y medidores de parametros.

PERSONAL

Ing FRANK Calderón

HORAS

FECHA

EQUIPO Y/O ACCESORIOS QUE:

Se instala:

SE RETIRAN

SE ENTREGAN

- Trampa de agua

CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO: Funcionando



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1


NOMBRE Y FIRMA
ENTERADO Y/O AUTORIZADO

ING. LUISA M. MÁRQUEZ RAMOS
SUB-JEFE DE CONSERVACIÓN
MAT. 9886540

CALLE MONTE MC. KINLEY # 3514
COL. COLINAS DEL VALLE C.P. 31217
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL. (614) 262-7104

Email: saremedical@gmail.com



PLANTILLA DE SERVICIO

SARE MEDICAL

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
VENTA DE EQUIPO ELECTROMEDICO

FOLIO

No. 8057

FECHA

15/Jul/123

CLIENTE: IMSS Morelos

TIPO DE EQUIPO: Monitor multiparámetros MARCA: Mindray

MODELO: ePM 12M SERIE: AC9-07016533 I.D.

DEPTO: Qx

UBICACION:

Qx 5

TIPO DE SERVICIO : CORRECTIVO PREVENTIVO DIAGNOSTICO OTRO

FALLAS REPORTADAS: Mantenimiento Preventivo

CON GUÍA DE SERVICIO:

SOLICITUD DE SERVICIO NUM.: 5-263

ANALISIS:

- Fuentes de Voltaje
- cables y conexiones
- configuración de parámetros de trabajo
- Tarjetas de control

DIAGNOSTICO:

- Sensor de SPO2 con fallas aleatorias de medición

SERVICIO

- Instalación de trampa de agua del sistema de medición de gases
- Limpieza interna y exterior
- Programación de la configuración original del monitor
- Conexión a simuladores y medidores de parámetros

PERSONAL

Ing. Saenz

HORAS

FECHA

EQUIPO Y/O ACCESORIOS QUE:

SE RETIRAN

SE ENTREGAN


- Trampa de agua

CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO:

20/7/123

RJ

NOMBRE Y FIRMA
ENTERADO Y/O AUTORIZADO



PLANTILLA DE SERVICIO SARE MEDICAL

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
VENTA DE EQUIPO ELECTROMEDICO

FOLIO

No. 8062

FECHA

15/01/13

CLIENTE: IMSS Morelos

TIPO DE EQUIPO: Monitor Multi Parámetros MARCA: Mindray

MODELO: ePM 12M SERIE: ACQ-07016534 I.D.

DEPTO: QX

UBICACION: QX3

TIPO DE SERVICIO: CORRECTIVO PREVENTIVO DIAGNOSTICO OTRO

FALLAS REPORTADAS: Mantenimiento Preventivo

CON GUÍA DE SERVICIO:

SOLICITUD DE SERVICIO NUM.: 5-266

ANALISIS:

- Fuentes de Voltaje
- Cables y conexiones
- Configuración de parámetros de trabajo
- Tarjetas de control

DIAGNOSTICO:

SERVICIO

- Instalación de trampa de agua de sistema de medición de gases
- Limpieza interna y estética exterior
- Programación de la (instalación) configuración original del monitor
- Conexión a simuladores y medidores de parámetros

PERSONAL

Ing. Sáenz

Y. Sáenz

HORAS

FECHA

EQUIPO Y/O ACCESORIOS QUE:

SE RETIRAN

SE ENTREGAN

Trampa de agua

CONDICIONES OPERACIONALES DEL EQUIPO:

NOMBRE Y FIRMA
ENTERADO Y/O AUTORIZADO

CALLE MONTE MC. KINLEY # 3514
COL. COLINAS DEL VALLE C.P. 31217
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

JJ

RS 2013

TEL. (614) 262-7104

Email: saremedical@gmail.com



09506

ORDEN DE SERVICIO	
FECHA: <u>24 / mayo / 2024</u>	MANTENIMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> 1ro <input type="checkbox"/> 2do <input type="checkbox"/> 3ro <input type="checkbox"/> Correctivo
EQUIPO: <u>VENTILADORES</u>	UNIDAD: <u>IMSS HGR N° 21</u>
MARCA: <u>DYDETEC</u>	UBICACIÓN: <u>chihuahua, chihuahua</u>
MODELO: <u>GATSI</u>	
SERIE: <u>GTIV12020-0255</u>	
AREA: <u>Inhaloterapia</u>	N. DE ETIQUETA: _____

ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general, prueba, inspección y verificación del buen funcionamiento de cada tecla, pantalla, luces y sonido de alarmas, corrigiendo las fallas, corrección de fugas en circuitos neumáticos, desmontaje de las entradas de suministro de aire y oxígeno para su limpieza, revisión de filtros metálicos porosos. Verificación de la fio2 y recalibración si es necesario, revisión de filtro de entrada de aire, revisión de filtro de alimentación de oxígeno, revisión de diafragma de exhalación, revisión de banco de baterías recargables de respaldo, verificación del funcionamiento de la válvula exsensor de flujo, calibración de parámetros en general, revisión de filtro bacteriológico, mantenimiento preventivo al sistema de humidificación y calibración, el servicio incluye todas las refacciones que sean necesarias para dejar el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, kit de materiales misceláneos de mantenimiento y limpieza, verificación y calibración de todos los parámetros, limpieza general a todas las secciones que componen el equipo, pruebas de funcionamiento.

MATERIAL EN CASO DE USO	OBSERVACIONES

SERVICIO REALIZADO 	ÁREA USUARIA <u>Luis Mario Araiza Noria</u> <u>INHALOTERAPUTA</u> FIRMA DEL ÁREA USUARIA <u>Mat. 97089295</u> NOMBRE DEL ÁREA USUARIA	JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN MAT. 98083612 H.G.R. No. 1
------------------------	--	--



09506

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 29/05/2024
EQUIPO: VENTILADORES
MARCA: DYDETEC
MODELO: GATSI
SERIE: GTV12020-0255
AREA: Inhaloterapia

MANTENIMIENTO: 1ro 2do 3ro Correctivo

UNIDAD: IMSS HGR N° 21

UBICACIÓN: chihuhua, chihuhua

N. DE ETIQUETA: _____

ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general, prueba, inspección y verificación del buen funcionamiento de cada tecla, pantalla, luces y sonido de alarmas, corrigiendo las fallas, corrección de fugas en circuitos neumáticos, desmontaje de las entradas de suministro de aire y oxígeno para su limpieza, revisión de filtros metálicos porosos. Verificación de la fio2 y recalibración si es necesario, revisión de filtro de entrada de aire, revisión de filtro de alimentación de oxígeno, revisión de diafragma de exhalación, revisión de banco de baterías recargables de respaldo, verificación del funcionamiento de la válvula exsensor de flujo, calibración de parámetros en general, revisión de filtro bacteriológico, mantenimiento preventivo al sistema de humidificación y calibración, el servicio incluye todas las refacciones que sean necesarias para dejar el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, kit de materiales misceláneos de mantenimiento y limpieza, verificación y calibración de todos los parámetros, limpieza general a todas las secciones que componen el equipo, pruebas de funcionamiento.

MATERIAL EN CASO DE USO	OBSERVACIONES

SERVICIO REALIZADO <i>luis</i> FIRMA DEL ING. RESPONSABLE <i>Jalisco Lobaño</i> NOMBRE DEL ING. RESPONSABLE	ÁREA USUARIA Luis Mario Araiza Noria INHALOTERAPEUTA FIRMA DEL ÁREA USUARIA Mat. 97089295 NOMBRE DEL ÁREA USUARIA	JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN <i>luis alvarez rios</i> FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN JEFE DE Dpto. DE CONSERVACIÓN NOMBRE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN MAT. 98083612 IMSS H.G.R. No. 1
---	---	--