


ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016835	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO	Teléfono 55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE
Equipo no localizado

 Nombre, Firma o Sello
 Cargo
 Área

 Jorge Gonzalez Tello Nombre y Firma Representante EyCISA
Fecha: 07 - Sep - 2022

ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016831	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Localidad	CIUDAD DE MÉXICO	Teléfono	55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE
Equipo no localizado.

Dr. Mario A. Flores Hernández División de Ingeniería Biomédica Coordinador de Equipo Médico Matrícula: 99388572  Nombre, Firma o Sello Cargo Área	 Jorge Gonzalez Tello Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 07 - Sep - 2022
---	--



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mtto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mtto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016836	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO	Teléfono 55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE
Equipo no localizado.


  Nombre, Firma o Sello Cargo Área	 Jorge Gonzalez Tello Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 07-Sep-2022
---	--

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016736
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	55 5627 6900
Actividad	
☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro	

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. 2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. 3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. 4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. 5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3331	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	


 Diane Sanchez Contreras Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 Luis Raúl Caballero Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 SEP 2022 Ing. Mario A. Flores Hernández División de Registros Biomédicos IMSS Coordinador de Equipo Médico Matrícula: 0001557
--	--

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016741
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Teléfono	55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147-IM
Actividad	
☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro	

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3340	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE sensor spo2 con protección dañada.	



 Diane Sanchez Contreras Nombre, Firma o Sello Cargo Área	 Luis Raúl González Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 06 SEPT 2022
--	--

 Ing. Mario A. Flores Hernández
 División de Ingeniería Biomédica
 Coordinador de Equipo Médico
 Matrícula 000820

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016830
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	55 5627 6900
Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE Sensor de Temperatura no indica valor correctamente; se recomienda cambio.	
 Diane Sanchez Contreras Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 Jorge Gonzalez Tello Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 - Sep - 2022



 Ing. Mario A. Flores Hernández
 Director de Equipos Médicos
 Matrícula: 09301570

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016791
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	55 5627 6900
Actividad	
☒ Mtto. Preventivo ☐ Mtto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro	

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3335	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 <u>Diane Sanchez Contreras</u> Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 <u>Luis Raúl Caballero</u> Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: <u>06 SEP 2022</u>
--	---



Ing. Mario A. Flores Hernández
 División de Ingeniería Biomédica
 Coordinación de Equipos Médicos
 Matrícula: 9938857

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016803
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	55 5627 6900
Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3336	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 Dione Sanchez Contreras Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 Jorge Gonzalez Tello Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 - Sep - 2022
--	--


 Ing. Mario A. Flores Hernández
 División de Ingeniería Biomédica
 Coordinador de Equipo Médico
 Matrícula: 99388671


ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016759
Ubicación	COVID
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	55 5627 6900

Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3334	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 <u>Diane Sanchez Contreras</u> Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 <u>Jorge Gonzalez Tello</u> Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: <u>06-Sep-2022</u>
--	---

Ing. Mario A. Flores Hernández
 División de Asesoría Biomédica
 Coordinador de Equipo Médico
 Matrícula: 9356574

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016809
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Actividad	☒ Mtto. Preventivo ☐ Mtto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro
Teléfono	55 5627 6900

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3333	✓

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE



 Diane Sanchez Contreras Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 Luis Raul Gálvez Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 SEP 2022
--	---

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016776
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	55 5627 6900
Actividad	
☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro	

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. 2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. 3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. 4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. 5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3337	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE SENSOR SP02 DATADO	

 Nombre, Firma o Sello Cargo Área	 Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 SEP 2022
---	--


 Ing. Mario A. Flores Hernández
 División de Ingeniería Biomédica
 Coordinador de Equipo Médico
 Matrícula: 6938574

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX

Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016837
Ubicación	COVID CONSULTA CARDIO

Actividad
☒ Mto. Preventivo
☐ Mto. Correctivo
☐ Instalación
☐ Garantía
☐ Otro

Localidad	CIUDAD DE MÉXICO	Teléfono	55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3330

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

06 SEP. 2022 Nombre, Firma o Sello Andrés Jacobo R. MAE Cargo 98373166 Consulta ext. Cardiología Área	Luis Raúl Gálvez Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 SEP 2022 Mario A. Flores Hernández División de Ingeniería Biomédica Coordinador de Equipo Médico Matrícula: 95300572
--	---

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mtto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mtto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016734	☐ Garantía
Ubicación	COVID <i>CHG</i>	☐ Otro
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO	Teléfono 55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE
<i>Equipo sin sensor de temperatura.</i>

<i>Amalia Trejo Gonzalez</i> Nombre, Firma o Sello <i>Enfermera Encargada Endoscopia</i> Cargo <i>Endoscopias</i> Area	<i>Jorge Gonzalez Tello</i> Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: <i>06-Sep-2022</i>
---	---

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016757
Ubicación	COVID ENDO
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Actividad	☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro
Teléfono	55 5627 6900

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3329	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

<u>Anabela Trejo Gonzalez</u> Nombre, Firma o Sello <u>Enfermera Encargada</u> Cargo <u>Endoscopias</u> Area	<u>Luis Raúl Caballero</u> Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: <u>06 SEP 2022</u>
---	--

ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016771	☐ Garantía
Ubicación	COVID 3A	☐ Otro

Localidad	CIUDAD DE MÉXICO	Teléfono	55 5627 6900
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3332

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

 <u>Diane Sanchez Contreras</u> Nombre, Firma o Sello _____ Cargo _____ Área	 <u>Jorge Gonzalez Tello</u> Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: <u>06-Sep-2022</u>
--	---

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	UMAE, H.E. "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIERREZ" C.M.N. SIGLO XXI
Dirección	AV. CUAUHTÉMOC 330, COL. DOCTORES, CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CDMX
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016772
Ubicación	COVID 3A
Localidad	CIUDAD DE MÉXICO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Actividad	☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro
Teléfono	55 5627 6900

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 3339	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	
Sensor de temperatura no indica correctamente el valor; se recomienda cambio	
<i>Diane Sanchez Contreras</i> Nombre, Firma o Sello Cargo Área	<i>Jorge Gonzalez Tello</i> Nombre y Firma Representante EyCISA Fecha: 06 - Sep - 2022