

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3214	
CONTRATO: 019 64R 019 U 1824 - 008 - 00					
HOSPITAL: Hospital General Regional No. 180					
DIRECCIÓN: Carretera a San Esteban Tlajomulco, Jalisco					
FECHA: 09-07-24					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Scare		MODELO: Scaretron 4000		SERIE: 65674	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2da		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrico					
Ubicación: Laboratorio					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
		DC400	DC400 Trampa de Agua		
		Cob-F10	Cable F.O2		
		Cob-AL	Cable Alimentación		
		AW720	Sensor Insp		
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza Mantenimiento conforme al service Manual					
Aspecto Fisico: ok					
Sistema Electronico: ok					
Trampa de Agua: ok					
Sistemas Memora/Neumatra: ok					
Calibraciones					
09 JUL. 2024					
Sensor Ins/Esp: ok					
Sensor F.O2: ok					
Pantalla: ok					
Horas totales 7728 h 52 225					
El Equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%					
Fecha de termino: 09-07-24					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
				☐ EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Luis Pedro Gasar		NOMBRE: Jorge Monsevaez Barranco		NOMBRE: Ing. Ramón Pila Montano	
FIRMA:		FIRMA: Jorge Monsevaez Barranco		FIRMA: Ing. Ramón Pila Montano	
		MATRICULA: IMSS Mat. 11627042		MATRICULA: Sub-Jefe de Conservación Mat. 991428873	
		CARGO: Terapeuta Respiratorio		CARGO: Jefe de Conservación	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	