



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3640

CONTRATO: 01964ROLANI82d-008-00

HOSPITAL: Hospital General de zona No 89

DIRECCIÓN: Av Circunvalación Agustín Vanez 1989 Modulo de radiología y cirujía

FECHA: 9 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarehond000

SERIE:

65272

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 9 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P50700DA1	K.I de MP		
F7300000	Sensor de flujo inspiratorio		
	Tampa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
procedimiento de prueba Servicio Mecánico Siare
Aspirador Líquido OK Buzón expiratorio OK
Mangueras Aire O2 OK Cable CA OK
Cable O2 OK

Calibraciones

Celda de O2 6.3 mV OK

Sensor de flujo OK

Fugas Oml min OK

Baterías 13.6V OK

Hrs. totales 7205h 5m 9s



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HGZ No 89

JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

09 JUL. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Carlos Martín

Hernández López

FIRMA:

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Alejandro
Herrera

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

944130269

Ingeniero de Mantenimiento

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Luis Andres Medina Zaragoza

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:



SUB JEFE DE CONSERVACION

IMSS MAT: 991412729

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA