

HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3639

CONTRATO: 019642019 N1821-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 89

DIRECCIÓN: Av Circunvalación Agustín Yáñez 1488 Moderna Guadalajara Jalisco

FECHA: 9 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Dian

MODELO:

Siarchon 4000

SERIE:

65295

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Ubicación

Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Se realiza mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 9 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P50200A1	Lit de MP		
F73000070	Sensor flujo inspiratorio		
	Trampas de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
Procedimiento de prueba Service Manual Siarchon
Aspiración: OK / Bloqueo espiratorio: OK
Mantenimiento Aire: OK / Cable AC: OK
Cableado: OK

Calibraciones

Caudal de O₂: 53 mV OK
Sensores de flujo: OK
Fugas: 0 ml/min OK
Baterías: 13.7V OK
Humedad: 10179h 39m J23El equipo queda funcional al 100%
Fecha de término de servicio 9 Julio 2024

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



H.G.Z. No. 89

IMSS JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

09 JUL. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O ANEXO NÚMERO

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cristian Melator
Hernández A. Lopez

FIRMA:

NOMBRE:

Alejandro
Herrera

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

991430769
Inhaloterapia

NOMBRE:

Luis Andres Medina Zaragoza

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

SUB JEFE DE CONSERVACIÓN
IMSS MAT. 991412729

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA