



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO 3642

CONTRATO: 019 64R019 21324 - 008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 89

DIRECCIÓN: Av. Cuernavaca Apdo. Varos 1433 Col. San Buenaventura, Tlaxiaco

FECHA: 9 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Diace MODELO: Diace 60400 SERIE: 103588 INVENTARIO: SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE [] MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 [x] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [] OTRO: Librarian rehabilitación

FALLA REPORTADA

Solicitud mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico Tecnología de Servicio 9 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

Table with 4 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN. Includes items like Kit de Limpieza, Sensor de flujo espiratorio, and Trámpe de cobre.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a JSTable porcentualmente por los Service Manuel Diace. Ajuste físico ok. Bloqueo espiratorio ok. Máxima de Air Oz ok. Caudal Oz ok. Caudal CA ok.

Calibraciones

Calibración de Oz 5.1 ml ok. Sensor de flujo ok. Fugas Oml amok. Presiones 12.6 Vok. Mareas totales 6.540h 77ms ok.

El equipo queda funcional al 100%. Fecha de término de servicio 9 Julio 2024

SELO DE LA UNIDAD MÉDICA H.G.Z. No. 89 IMSS JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21 09 JUL. 2024 RECIBIDO SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

ESTATUS DEL EQUIPO: FUNCIONAL AL 100% [x] FUERA DE SERVICIO [] EQUIPO CON PACIENTE []

NOMBRE: [] FIRMA: [] NOMBRE: Alejandra Herrera FIRMA: [] NOMBRE: Luis Andres Medina Zaragoza FIRMA: [] MATRICULA: [] MATRICULA: [] MATRICULA: [] CARGO: [] CARGO: [] CARGO: []

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA