



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3090

CONTRATO: 01964R019W1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona N. 89

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1988 Moderna Guadalajara Jalisco

FECHA: 8 Abril 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Siarcbox 4000

SERIE:

65347

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

El ventilador no se encuentra instalado en el Hospital

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

ACTIVIDAD REALIZADA

Se acude a la unidad a identificar el ventilador con número de serie 65347 para darle mantenimiento preventivo. Se realiza levantamiento en todo el hospital para encontrarlo pero no aparece ni físicamente ni en la base de datos instalada. Se realiza búsqueda en los hospitales del estado encontrándolo instalado en el Hospital General de Zona N. 89 en cuyas instalaciones se realiza mantenimiento preventivo dejándolo en perfecto estado y listo para su uso, funcional al 100%.

La orden de servicio de mantenimiento tiene folio 3091

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
H.G.Z. No. 89

JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

11 ABR. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 01 04 12 28 22

CONSERVACIÓN

H.G.Z. 89

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Costa Martín
Hernández Alfaro

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Dr. Eduardo Breno Díaz López
JEFE DE MEDICINA INTERNA
MAT. 001440578
DGP. 7930442

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. Aldo Gerardo Martínez Mariscal
JEFE DE CONSERVACIÓN
H.G.Z. No. 21
IMSS MAT. 991420560

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA