

HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3642

CONTRATO: 019 642019 N1824 -008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 89

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1988 Moderna Guadalajara Jalisco

FECHA: 9 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siare ton 400

SERIE:

65588

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOOperación
Neumotapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Técnico de servicio 9 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B07000A1	Kit de MP		
E73100020	Sensor de flujo inspiratorio		
	Trampa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
predefinido de partes Service Manual Siare
Aspecto físico OK
Mantenimiento de Aire O₂ OK
Cable O₂ OK
Blaqueo espiratorio OK
Cable CA OK

Calibraciones

Calda de O₂ 54 ml OK
Sensor de flujo OK
Flujo 0 ml min OK
Baterías 13.6 Vol OK
Horas totales 6540h 22m 46s

El equipo queda funcional al 100%
Fecha de término de servicio 9 Julio 2024

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
H.G.Z. No. 89

IMSS JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

09 JUL. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian Nolasco
Hernández

FIRMA:

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Alejandro Herrera

FIRMA:

MATRICULA: 991130269
CARGO: médico terapia

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Luis Andres Medina Zaragoza

FIRMA:

MATRICULA: 991412729
CARGO: Jefe de Conservación

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA