



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3459

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lazaro Cardenas 2063, 9 de Julio, Guadalajara Jal.

FECHA: 9-04-2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Scoretron 4000

SERIE:

64051

INVENTARIO:

4

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 4erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS07000-14	Kit de M660
		PSR-11-917	Balda de FIO2
		PM13-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la tabla 9.5
(Service Manual Siare)

- Aspecto Físico: ✓
- Sistema Mecánico: ✓
- Sistema Electrónico: ✓
- Sistema Neumático: ✓

Calibraciones:

- Sensores de Flujo: OK Prueba de Fugas: OK
- Sensor de FIO2: OK Baterías: OK

Reset de Horas con: 6696 h 26m 32s



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO

14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46
JEFATURA DE CONSERVACIÓN

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Lrs. Pedro Casas
Andrade

FIRMA:

NOMBRE:



Gerardo Camacho

FIRMA: INHALOTERAPEUTA

MATRÍCULA: IMSS MAT. 991425321

CARGO:

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR
SÁNCHEZ CAMACHO

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

SUBJEFE CONSERVACIÓN
MAT. 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA

HOSPITIUM
SOLUTIONS

BITACORA

FOLIO

0339

CONTRATO: 019 64R 019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No. 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal.

FECHA: 9-04-2024

FOLIO ODS: 3459

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Scoretron 4000

SERIE:

64051

INVENTARIO:

4

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS0200041	Kit de mttc
		PSR-11917	Celda de 6.0z
		PH13-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el procedimiento descrito en la orden de servicio, verificando funcionamiento.

El equipo se entrega funcionando al 100% con personal encargado en el área de inhaloterapia.

El equipo queda apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Bedo

Casas

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:



Gerardo Camacho

INHALOTERAPEUTA

MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACION
MAT. 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

HOSPITIUM
SOLUTIONS

BITACORA

FOLIO

1105

CONTRATO: 019 6YR 019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional N. 46

DIRECCIÓN: Lazaro Corderas 2083, Guadalupe, Jalisco

FECHA:

FOLIO ODS: 3222

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Srae

MODELO:

Srae-tron 4000

SERIE:

64051

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2 deMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo
Ventilador Volumetrico Ubicacion: Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DC400	Trampa de

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el Mantenimiento conforme al Servicio Manual, se describe en la Orden de Servicio y se suministran las refacciones necesarias.

El equipo se deja funcionando con el personal encargado de inhaloterapia

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFATURA DE CONSERVACION



IMSS

JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro
Casas

NOMBRE:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA
IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

Ing Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
IMSS MATRICULA 99146462

FIRMA:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3222

CONTRATO: 019 64R 019 21824 - 008 - 06

HOSPITAL: Hospital General Regional N-46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063, Guadalajara, Jalisco

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siareton 4000

SERIE:

64051

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrico
Ubicación Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DC.400	Trompa de Agua

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el Mantenimiento conforme al Servicio Manual

Aspecto Fisico: ok

Sistema-electronico: ok

• Sistema Mecanico: ok

• Trompa de Agua: ok

Calibraciones

• Sensores de Flujo Ins / Esp: ok

• Sensor de FiO2: ok

• Pantalla: ok

Horas totales: 7279h 6m 17s

El Equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo para lo que fue
diseñado en un porcentaje del 100%

SELLO DE LA UNIDAD MEDICA

JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFATURA DE CONSERVACION

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Pedro Casas

NOMBRE:

NOMBRE:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho

SUB JEFE DE CONSERVACION

IMSS

MATRICULA 99146462

FIRMA:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA