



BITACORA

FOLIO
0340

CONTRATO: 019 GYR 019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal.

FECHA: 9-04-2024

FOLIO ODS: 3458

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

64827

INVENTARIO:

3

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1rvMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02000A1	Kit de mteo
		PSR-11-917	Celda de Fio2
		G00435000	Sensor de flujo
		P1.3-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento Preventivo conforme a lo descrito en la orden de servicio correspondiente

Se entrega equipo funcionando al 100% a personal de inhaloterapia.

El equipo queda apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%



JEFEATURA DE CONSERVACIÓN

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFEATURA DE CONSERVACIÓN



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Pedro

Casas Andrade

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho

FIRMA: INHALOTERAPEUTA

MATRÍCULA: IMSS MAT. 991425321

CARGO:

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACIÓN
MAT. 99146462

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3458

CONTRATO: 0196YR 019N 1824-008-00

HOSPITAL: IMSS MGR. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lazaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal.

FECHA: 9-04-2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

64827

INVENTARIO:

3

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02000M	Kit de mltb
		RSR-11-912	Celda de FiO2
		GA00435000	Sensor de Flujo
		PN13-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la tabla 9.5
(Service Manual Siare)

- Aspecto Físico: OK
- Sistema Mecánico: OK
- Sistema Electrónico: OK
- Sistema Neumático: OK

Calibraciones

- Sensores de Flujo: ✓
- Celda de FiO2: ✓
- Prueba de Fugas: ✓
- Baterías: ✓

Reset de Horas con: 8/44h 52m 58s

El equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo para lo que fue diseñado
en un porcentaje del 100 %

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Pedro
Casis Andrade

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho
FIRMA: INHALOTERAPISTA
MATRÍCULA: IMSS MAT. 991425321
CARGO:

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR
SÁNCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACIÓN
MAT. 99146462

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3223

CONTRATO: 019 GYR 019 11824

HOSPITAL: Hospital General Regional N 46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063, Guadalajara, Jalisco

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siore

MODELO:

Sioretron 4000

SERIE:

64827

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 26MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento preventivo Ubicación: Inhaloterapia
Segundo Mantenimiento preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DC 400	Trampa de Agua
		Cab-AL1	Cable de Alimentación

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo conforme
Service ManualAspecto Físico: ok
Sistema Electrónico: okSistema Mecánico: ok
Trampa de Agua: ok

Calibraciones

Sensores Inal Esp: ok

Sensor Fl. O₂: ok

Pantalla: ok

Horas totales 8836h 9m 13s

El equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo para el que fue
diseñado en un porcentaje del 100%

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

IMSS
FEATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

IMSS FEATURA DE CONSERVACION
EQUIPO CON PACIENTE

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE:

Kris Pedro Casas

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA
IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
MATRICULA 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA