



BITACORA

FOLIO

0338

CONTRATO: 019 6 Y R 019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal

FECHA: 9-04-2024

FOLIO ODS: 3460

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65256

INVENTARIO:

1

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1aMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02000A1	Kit de M66c
		RSR-11-917	Celda de F.O2
		GC04350m	Sensor de Flujo
		PL3-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento descrito en la orden de servicio correspondiente a la Bitacora.

Se entrega funcionando al 100% el equipo a personal encargado en el area de inhaloterapia.

El equipo queda apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Sedra Casas

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho
FIRMA:
MATRICULA:
CARGO: INHALOTERAPEUTA
MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACION
MAT. 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3460

CONTRATO: 019 GYR 019 N 1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal.

FECHA: 9-04-2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siare-tion 4000

SERIE:

65256

INVENTARIO:

1

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02000A1	Kit de M6to
		PSR-11-91Z	Celda de Filtz
		666435000	Sensor de Flujo
		PH.3-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la tabla 9.5
(Service Manual siare)

- Aspecto Físico: ✓
- Sistema Neumático: ✓
- Sistema Electrónico: ✓
- Sistema Mecánico: ✓

Calibraciones:

- Sensores de Flujo: OK
- Sensores de Filtz: OK
- Prueba de Fugas: OK
- Baterías: OK

Reset de Horas con 4198h 14m 46s

El equipo queda operativamente apto para realizar
el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje
del 100%

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Pedro Casas

Andrade

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA

FIRMA:

MATRICULA: IMSS MAT. 991425321

CARGO:

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACION
MAT. 99146462

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3224

CONTRATO: 01964 R 019 U 1824 - 008 - 00
HOSPITAL: Hospital General Regional N 46
DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063, Guadalajara, Jalisco
FECHA:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siere MODELO: Siere-tron 4000 SERIE: 65256 INVENTARIO:
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE ☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrico
Ubicación: Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DC400	Trampa de Agua
		Cab-FIO2	Cable de FIO2

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó Mantenimiento conforme al Service Manual

Aspecto Fisico: ok Sistema Electronico: ok
Sistema Mecanico: ok Trampa de Agua: ok

Calibraciones

Sensores de Flujo: ok
Sensor de FIO2: ok
Sonda de O2: ok

Horas totales: 4295h 17m 13s

El equipo queda operativamente Apto para
realizar el trabajo para lo que fue
diseñado en un porcentaje del 100%

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP GRAL REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Lrs Pedro Casas

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPISTA
IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
MAT. 9914F4F2

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

HOSPITIUM
SOLUTIONS

BITACORA

FOLIO

1107

CONTRATO: 019 648 019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: Hospital General Regional N 46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063, Guadalajara, Jalisco

FECHA:

FOLIO ODS: 32 24

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65256

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #26MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:


FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrico
Obstrucción inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		PC400	Trampa de Agua
		Cab-PiO2	Cable FiO2

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lo descrito en la orden de servicio
Correspondiente, suministrando las refacciones necesariasEl equipo se entrega funcionando a personal
encargado de inhaloterapiaEl equipo queda operativamente apto para
trabaja para la que fue diseñado en un
del 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO



14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFATURA DE CONSERVACIÓN

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GEN. REG. No. 46

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Pedro

Casas

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. INHALOTERAPIA
IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
IMSS MATRICULA 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA