



BITACORA

FOLIO

0342

CONTRATO: 019 64R 019 D1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 9 de Julio, Guadalupe Jal

FECHA: 9-04-2024

FOLIO ODS: 3462

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Scaretron 4000

SERIE:

65371

INVENTARIO:

5

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02mm+1	Kit de mta
		RSR-11-912	Celda de Fioz
		600435000	Sensor de Flujo
		RA 13-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento conforme al procedimiento descrito en la orden de servicio correspondiente.

Se entrega equipo funcionando al 100% a personal encargado de inhaloterapia en la misma ora mencionada.

El equipo queda apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%



JEFATURA DE CONSERVACION

HOSP GRAL REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



11 05 02 14 29 02

JEFATURA DE CONSERVACIÓN



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro Casas

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACION
MAT. 99146462

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3462

CONTRATO: 01964R 019 01824-008-00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal

FECHA: 9-04-2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65371

INVENTARIO:

5

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02000 A1	Kit de mbito
		PSR-11-917	Celda de F:O ₂
		600435000	Sensor de Flujo
		PM 1.3-12	Baterías

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la tabla 9.5
(Service Manual Siare)

Aspecto físico: ✓

Sistema neumático: ✓

Sistema electrónico: ✓

Sistema mecánico: ✓

Calibraciones:

Sensores de Flujo: ✓ · Bovedas de Fuga: ✓

Sensor de F:O₂: ✓ · Baterías: ✓

Reset de Horas con: 6439h 48m 39s

El equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo para lo que fue diseñado
en un porcentaje del 100%



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro

Oasas

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho

FIRMA:

INHALOTERAPEUTA

MATRICULA:

IMSS MAT. 991425321

CARGO:

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR

SANCHEZ CAMACHO

SUBJEFE CONSERVACIÓN

MAT. 99146462

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3226

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional N 46

DIRECCIÓN: Lázaro Cárdenas 2063, Guadalajara, Jalisco

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Score

MODELO:

Scoretron 4000

SERIE:

65371

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Equipo se encuentra con paciente

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA

Se acude al hospital para realizar mantenimiento preventivo. El equipo está ocupado y no puede ser retirado para su mantenimiento.


Se pide retirar equipo en cuanto sea posible para agendar mantenimiento.

Equipo con Paciente

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46
JEFATURA DE CONSERVACIÓN

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedraza

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO: INHALOTERAPEUTA
IMSS MAT. 991425321
IMSS MAL. 991425321

NOMBRE:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho

FIRMA:

MATRICULA:

SUB JEFE DE CONSERVACION
IMSS MATRICULA 99140462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3786

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional 46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063, Guadalajara, Jalisco

FECHA: 10-07-24

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65371

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 26MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrico
Ubicación Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DX400	Trampa de Agua

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza la revisión conforme al service manual

Aspecto Físico: ok

Sistema Mecánico y Eléctrico:

Trampa de Agua: ok

Calibraciones

Sensor Ins / Esp: ok

Trampa de Agua

Sensor de fluj

Hrs totales 7227h 34m 32s

El equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo para lo que fue
diseñado en un porcentaje del 100%

Fecha de término 10-07-24

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro
Casas

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA
IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
IMSS MATRÍCULA 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



JEFATURA DE CONSERVACION

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 05 02 14 29 02
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N
JEFATURA DE CONSERVACION



BITACORA

FOLIO

1051

CONTRATO: 019 64R 019 11824 - 008 - 00

HOSPITAL: Hospital General Regional N 46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2083, Guadalajara, Jalisco

FECHA: 10-07-24

FOLIO ODS: 3786

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65371

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 70MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador
Volumetrico ubicacion: Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DC400	Trampa de Agua

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el mantenimiento descrito en la
orden de servicio correspondiente, con el suministro
de refacciones necesariasEl equipo se entrega trabajando a persona
de inhaloterapiaEl equipo queda operativamente apto para realizar
el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje
de 100%

Fecha de término 10-07-24

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



JEFATURA DE CONSERVACION

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

HOSPITAL GENERAL REG. No. 46
EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro Casas

NOMBRE:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA
MAT. 991425321

NOMBRE:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho

FIRMA:

SUB JEFE DE CONSERVACION

MATRICULA:

IMSS MATRICULA 99146462

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA