



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3457

CONTRATO: 819GYR019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal

FECHA: 9-04-2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Straction 4000

SERIE:

65714

INVENTARIO:

2

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS0200011	Kit de mltto
		PSR II 917	Celda de Oxigeno
		600435000	Sensor de flujo
		PM1.3 12	Baterías
		AUM720P	Sensor Inspiratorio

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la tabla 9.5
(Service Manual Siare)

• Inspección Visual: ✓

• Sistema Mecánico: ✓

• Sistema Electrónico: ✓

• Sistema Neumático: ✓

Calibraciones:

• Sensores de flujo: ✓ • Prueba de fugas: ✓

• Sensor de FiO2: ✓ • Baterías: ✓

Reset de Horas con 7721h 24m 51s

El equipo queda operativamente apto para realizar
el trabajo para lo que fue diseñado en un
porcentaje del 100%

JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFATURA DE CONSERVACION

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro
Casas

NOMBRE:

Gerardo Camacho

FIRMA:

MATR:

CARGO:

INHALOTERAPEUTA
MAT. 991425321

NOMBRE:

ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

SUBJEFE CONSERVACION
MAT. 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

0341

CONTRATO: 019 64R 019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: IMSS H.G.R. No 46

DIRECCIÓN: Calz. Lázaro Cárdenas 2063, 8 de Julio, Guadalajara Jal.

FECHA: 9-04-2024

FOLIO ODS: 3457

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Score

MODELO:

Scasetron 4000

SERIE:

65714

INVENTARIO:

2

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1erMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		RS02000A1	Kit de mtto
		0SR-11-917	Balda de Oxigeno
		600435000	Sensor de Flujo
		PM13-12	Baterias
		A64720P	Sensor Inspiratorio

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el procedimiento descrito en la orden de servicio correspondiente.

Se entrega funcionando a 100% el equipo a personal responsable en el area de inhaloterapia.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%



JEFATURA DE CONSERVACION



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro
Basas Andrade

FIRMA:

NOMBRE:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA
MAT. 991425321FIRMA:
MATR:
CARGO:

NOMBRE:

FIRMA:
MATRÍCULA:
CARGO:ING. GABRIEL OSCAR
SANCHEZ CAMACHO
SUBJEFE CONSERVACION
MAT. 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1108

CONTRATO: 019 G4R 019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional N-46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063, Guadalajara, Jalisco

FECHA:

FOLIO ODS: 3225

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarection 4000

SERIE:

65714

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 20MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Seguendo Mantenimiento Ventilador Volumetrico
ubicación: Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		PC 400	Trompa de Agua

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lo descrito en la orden de servicio
suministrado las refacciones necesarias.El equipo queda operativo y es entregado al
personal de inhaloterapiaEl equipo queda operativamente apto para realizar
el trabajo para lo que fueron diseñados en un porcentaje
del 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFATURA DE CONSERVACIÓN

IMSS
JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Luis Pedro

Casas

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Gerardo Camacho
INHALOTERAPEUTA
IMSS MAT. 991425321

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Ing. Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
IMSS MATRICULA 99146462

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3225

CONTRATO: 019 GYR 019 N1824 - 008 - 00

HOSPITAL: Hospital General Regional N46

DIRECCIÓN: Lazaro Cardenas 2063 Guadalajara Jalisco

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Secretan 4000

SERIE:

65714

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #226MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrica
Ubicación Inhaloterapia

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		DC400	Tampra de

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el mantenimiento conforme a
Manual

Aspecto Fisico: OK

Sistema Mecanico: OK

Sistema Electronico: OK

Tampra de Agua: OK

Calibraciones

Sensores Las / Esp: OK

Sensor FiO2: OK

Pantalla: OK

Horas Totales 8118h 56m 54s

El Equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo para lo que fue
diseñado en un porcentaje del 100%

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

JEFATURA DE CONSERVACION
HOSP. GRAL. REG. No. 46

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO



14 05 02 14 29 02

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 46

JEFATURA DE CONSERVACIÓN

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Luis Pedro
Casas

NOMBRE:

Gerardo Samadno
INHALOTERAPEUTA
IMSS-MAT. 991425321

NOMBRE:

Ing Gabriel Oscar Sanchez Camacho
SUB JEFE DE CONSERVACION
IMSS MATRICULA 99146462

FIRMA:

FIRMA:
MATRICULA:
CARGO:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA