



BITACORA

FOLIO

0391

CONTRATO: 019642019-01824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 14

DIRECCIÓN: Av. Revolución 2735 Esq. Río Nilo

FECHA: 9 Abril 2024

FOLIO ODS: 3091

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siare-lon 4000

SERIE:

65322

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BR1191737	Celda de O ₂		
RS07000A1	K. + MP		
196512000	Batería 12V 1.3Ah		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a Tabla de procedimiento de prueba
Service Manual Siare

Aspirador físico OK

Blogo espiralorio OK

Manguera Air O₂ OK

Cable AC OK

Cable oxígeno OK

Calibraciones

Celda de O₂ 55 mL OK

El equipo queda operativamente apto al 100%.
Equipo funcional al 100%.

Sonidos de flujo OK

Purga de fugas 0 mL/min OK

Voltaje de baterías 13.7V OK

Horo total 2056 h 23 m 14 s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



14 0101 200 200
H.G.Z. No. 14

IMSS
HOSPITAL GENERAL
DE ZONA No. 14
"GUADALAJARA, JAL."
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN DE
UNIDAD No. 5

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE: Ing. Cristian Martín

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

FIRMA:



Jefe de Medicina Interna

MATRICULA:

Matricula 11412666

CARGO:

D.G.P. 1786347

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1237

CONTRATO: 014642014 W1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 14

DIRECCIÓN: Av. Revolución 2735 Esq. Río Nilo

FECHA: 2 Julio 2024

FOLIO ODS: 3647

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarehnd000

SERIE:

65322

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 2 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Record		
	Batería 12V 13Ah		
	Trampa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 4.5 Tabla
procedimiento de prueba Servo Manual Siare
Apacho físico de Bloque espiratorio de
Mangas Air de Cable CA de
Cable O2 deCalibraciones El equipo se encontraba inicialmente con excesiva suciedad
Celda O2 58mVOK en el sensor de flujo espiratorio debido a una falta
Sensor de flujo OK de limpieza por parte del personal usuario, se procede
Flujo 0ml/min OK a realizar limpieza por hora logrando quitar la
Baterías 13.6VOK suciedad y dejando el sensor en óptimo estado
Horas totales 2760h 10m 41s

IMSS

Equipo funcional al 100%.

Fecha término de servicio

2 Julio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

14 0101 200 200
H.G.Z. No. 14HOSPITAL GENERAL
DE ZONA No. 14
"GUADALAJARA, JAL."
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN
DE UNIDAD No. 3

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Casto M. L. H.

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]

NOMBRE:

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Dr. José Gallegos Delgadillo
Jefe de Medicina Interna
Matrícula 11412666
D.G.P. 1786347

NOMBRE:

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Dr. GERARDO SINAL
CORNEJO VELAZQUEZ
JEFE DE CONSERVACIÓN
DE UNIDAD No. 3
MAT. 991420709

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA