



BITACORA

FOLIO

0395

CONTRATO: 019642019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 14

DIRECCIÓN: Av Revolución 2735 Esq Río Nilo

FECHA: 9 Abril 2024

FOLIO ODS: 3094

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Siarcbron4000

SERIE:

65487

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B2114177	Celda de O ₂		
2502000A1	Kit MP		
F96512000	Baterías 12V 1.3Ah		
600435000	Sensor de flujo espiratorio		
F73100000	Sensor de flujo inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a tabla de procedimientos de prueba del Service Manual Siarc

Aspecto físico OK ✓

Bbque espiratorio OK ✓ Reemplazo

Mangueras Air y O₂ OK ✓

Cable AC OK ✓

Cable de O₂ OK ✓

Calibraciones

Celda O₂ 52mV OK ✓

Se realiza limpieza y calibración del mezclador al 100%

Sensor de flujo OK ✓

El equipo queda operativamente apto al 100%

Prueba de fuga 2ml/min OK ✓

Equipo funcional al 100%

Voltaje de Baterías 13.8V OK ✓

Horas totales 1186h 29m 27s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SECCION LA UNIDAD MÉDICA

14 0101 200 200

H.G.Z. No. 14



IMS

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 14
"GUADALAJARA"
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN
DE UNIDAD No

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

NOMBRE:

FIRMA:



Jefe de Medicina Interna

FIRMA:

FIRMA:

MATRICULA:



Matrícula 11442666

MATRICULA:

CARGO:

D.G.P. 1786347

CARGO:

ARC GERARDO SINAÍ
GUADALAJARA
CONSERVACIÓN
MATRÍCULA 11420709

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN O BIOMÉDICA



BITACORA

FOLIO

1113

CONTRATO: 014642019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 14

DIRECCIÓN: Av. Revolución 2735 CS Rio Nilo

FECHA: 2 Julio 2024

FOLIO ODS: 3644

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Siarc 4000

SERIE:

65487

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Requisito mantenimiento preventivo a Ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 2 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Batería 12V 1.3Ah		
	Trampa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5
Tabla procedimiento de prueba Servicio Manual Siarc
Apretado estético OK Bloque espiratorio OK
Manguera Aire Oz OK Cable AC OK
Cable Oz OK

Calibraciones
Celda de Oz 55 mV OK
Sensores de flujo OK
Fugas 0 ml/min OK
Baterías 13.7 V OK
Hores totales 1736h 6m 35

El equipo se encuentra inicialmente con excesiva
suciedad en el tanque de flujo espiratorio debido a
una falta de limpieza por personal usuario, se procede
a realizar limpieza profunda logrando quitar la
suciedad y dejando al sensor en óptimo estado



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSPITAL GENERAL DE ZONA
"GUADALAJARA"
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN
DE UNIDAD

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

140101 200205
H.G.Z. No. 14

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Gallo

Firma: Hernández M. F. R.

FIRMA:

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

FIRMA:

Jefe de Medicina Interna

MATRICULA:

Matricula 11412666

CARGO:

D.G.P. 1786347

NOMBRE:

ARQ. GERARDO SINAI
CORNEJO VELAZQUEZ
Jefe de Conservación
IMSS
MAT 981220709

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA