



BITACORA

FOLIO

0396

CONTRATO: 019642 019W 182d -008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 14

DIRECCIÓN: Av. Revolución 2735 Esq. Río Nilo

FECHA: 9 Abril 2024

FOLIO ODS: 3096

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siareton 4000

SERIE:

65685

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo programado.

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P3211917J7	Celda de Oz		
P502000A1	Kit MP		
E96512000	Batería 12V 1.3Ah		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a Tabla de procedimientos de prueba. Se refiere Manual Siare.

Ajuste fino OK

Blogo espiral OK

Manguera Aire y Oz OK

Cable AC OK

Cable de Oz OK

Palpaciones

Celda de Oz 57 mV

El equipo queda apto al 100%, operativamente

Sensores de flujo OK

El equipo queda funcional al 100%.

Prueba de fuga 0 ml/min OK

Voltaje de batería 13.7 V OK

Horas totales 3428h 4m 53s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSPITAL GE
DE ZONA N.
"GUADALAJARA"
JEFATURA DE
CONSERVACIÓN
DE UNIDAD N.

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín

NOMBRE:

Dr. José Gallegos Delgadillo

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

Jefe de Medicina Interna

FIRMA:

MATRICULA:

Matricula 11412666

MATRICULA:

CARGO:

D.G.P. 1786347

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

1114

CONTRATO: 019642019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 14

DIRECCIÓN: Av. Raudal, con 2735 Esq. Río Nilo

FECHA: 7 Julio 2024

FOLIO ODS:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siara

MODELO:

Siara 400

SERIE:

65685

INVENTARIO:

51

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 7 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Batería 12V 1.3Ah		
	Trampa de agua		
	Tapa bloque de sensores		
	Cable de sensor de O ₂		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5
Tabla procedimiento de prueba Service Manual Siara
Aspecto estético OK
Manguera de Aire O₂ OK
Cable O₂ OK
Bloque respiratorio OK
Cable CA OK

Calibraciones
Celda de O₂ 53mV OK
Sensores de flujo OK
Flujo 0ml/min OK
Baterías 13.6V OK
El equipo queda funcional al 100%.
Fecha de término de servicio
2 Julio 2024
Horas totales 3913h 54m 17s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

14 0101 200 200
HGZ No. 14

IMSS

HOSPITAL GENERAL
DE ZONA No. 14
"GUADALAJARA, JAL."JEFATURA DE
CONSERVACIÓN DE EQUIPO CON PACIENTE
DE UNIDAD No. 8

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE: Ing. Cristian Martín
Hernández Aguirre

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Dr. Jose Gallegos Delgadino
Jefe de Medicina Interna
Matricula 11412666
D.G.P. 1786347

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

ARQ. GERARDO CORNEJO
Jefe de Conservación
MAT. 1420705

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA