



**HOSPITIUM**  
SOLUTIONS

Código: F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Octubre de 2020

Fecha de vigencia:

Revisión:

00

Hospital o Institución: HGR 110, IMSS 48

Folio: 0701

Descripción del equipo: Ventilador volumétrico

Lugar y fecha: Guadalajara, Jalisco 26 de Sep - 2022

Características del equipo

Marca:

Siare

Modelo:

Siaretron4000

Nº. de serie:

65464

Ubicación:

Inhaloterapia

Intervención a realizar

- Instalación y arranque
  Mantenimiento preventivo
  Mantenimiento correctivo
  Calibración/verificación
  Capacitación
  Retiro de equipo

Falla reportada

MA

Refacciones retiradas

Refacciones instaladas

Código

Descripción

Código

Descripción

Código	Descripción	Código	Descripción
			Kit Semesta

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo el cual consiste en una inspección visual general del equipo, pruebas de funcionamiento operacional según indica el fabricante, las cuales fueron completadas correctamente.


Se realiza limpieza y desinfección.

El equipo necesita reemplazo de sensor de flujo para su correcto funcionamiento.



H.G.R. 110

CONSERVACIÓN



Josue De Luna

Ingeniero(a) de servicio

[Signature]

Responsable de área usuaria

Ing. Ignacio Bernachi Monroy  
Subjefe de Conservación  
IMSS Mat. 991422674

Responsable del Hospital