



BITACORA

FOLIO

0651

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos

FECHA: 09 de Abril de 2024

FOLIO ODS: 3351

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

63881

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000AF1	Kit de mantenimiento		
PSR1191737	Celda de O ₂		
F90512000	Batería 12V		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla
Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

Aspecto Físico: OK

Bloque Espiratorio: OK

Mangueras Aire/O₂: OK

Cable AC: OK

Cable Celda O₂: OK

Calibraciones

- Celda de O₂: 54 mV OK

- Sensores de flujo respiratorio: OK

- Pruebas de fugas: 2ml/min OK


- Baterías: OK

Horas totales:

5620h 34m 42s

Equipo queda operativo y
apto para utilizarse.

Equipo funcionando al 100%



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
CONSERVACIÓN

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Missoel

Iracheta Arias

FIRMA:

NOMBRE:

Dra. Susana Angelica Romero Moran
Jefatura de Terapia Intensiva
Matrícula 10193391
DCE 401178/2479245

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

NOMBRE:

Ing. Ignacio Bernachi Monroy

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:



Subjefe de Conservación

Mat. 991422674

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3351	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos #2208 CP 44716 Col. Oblatos					
FECHA: 09 de Abril de 2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron4000		SERIE: 63881	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
RS02000A1	Kit de mantenimiento				
PSR1191737	Celda de O ₂				
EA6512000	Batería 12 V				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: OK			Bloque Espiratorio: OK		
Mangueras Aire / O ₂ : OK			Cable AC: OK		
Cable Celda O ₂ : OK					
Calibraciones:				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
-Celda de O ₂ : 54 mV OK					
-Sensores de Flujo respiratorio: OK				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110	
-Prueba de Fugas: 2 ml/min OK				CONSERVACIÓN	
-Baterías: OK				JCU 32	
Horas totales: 5620h 34m 42s				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO	
Equipo queda operativamente apto para utilizarse Equipo funcionando al 100%					
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN				CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Tracheta Arias		NOMBRE: Dra. Susana Angelica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula 10193391 DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRICULA:		MATRICULA:		MATRICULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



HOSPITIUM
SOLUTIONS

REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS

3351

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO


MARCA: SIARE

MODELO:
SIARETRON 4000



SERIE: 63881

INVENTARIO:



ANTES



DURANTE



DESPUÉS



Ing. Ignacio Bernachi Monroy



Subjefe de Conservación

Mat. 991422674

Dra. Susana Angelica Romero Moran
Jefatura de Terapia Intensiva
Matricula 10193391
DGP 401178/2479245

		BITACORA		FOLIO 0652	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024				FOLIO ODS: 3352	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 4000		SERIE: 65459	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kit de Mantenimiento				
PSR1191737	Celda de O ₂				
G00435000	Sensor de Flujo				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tablo Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: OK			Bloque Espiratorio: OK		
Mangueras Aire/O ₂ : OK			Cable AC: OK		
Cable Celda O ₂ : OK					
Calibraciones					
Celda de O ₂ : 55 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio OK					
Prueba de Fugas: 1 ml/min OK					
Baterías OK					
Horas totales: 5580h 33m 32s					
Equipo queda operativamente apto para utilizarse Equipo funcionando al 100%		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 CONSERVACIÓN	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
JCU 32 EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Arios		NOMBRE: Dra. Susana Angelica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula 10193391 DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:		MATRÍCULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3352

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Obblatos 2208, 44716, col. Oblatos

FECHA: 09-04-2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65459

INVENTARIO:

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A1	Kit de mantenimiento		
PSR1191737	Celda de O ₂		
600435000	Sensor de Flujo		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla
Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

Aspecto Físico: OK

Bloque Espiratorio: OK

Mangueras Aire/O₂: OK

Cable AC: OK

Cable Celda O₂: OK

Calibraciones

Celda de O₂: 55 mV OK

Sensores de Flujo respiratorio OK

Pruebas de Fugas 1 m/min OK

Baterías OK

Horas totales: 5580h 33m 32s

Equipo queda operativamente apto para utilizarse

Equipo Funcionando al 100%

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACION

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
DEPTO. DE CONSERVACIÓNCLAVE PRESUPUESTAL
14A711062151

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Gregorio Missael

Iracheta Arios

FIRMA:

NOMBRE:

Dra. Susana Angelica Romero Moran
Jefatura de Terapia Intensiva
Matricula 10193391
DGP 401178/2479245

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

NOMBRE:

Ing. Ignacio Bernachi Monroy

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Subjefe de Conservación

IMSS Mat. 991422674

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



HOSPITIUM
SOLUTIONS

REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS

3352

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO



MARCA: SIARE

MODELO:
SIARETRON 4000



SERIE: 65459

INVENTARIO:

ANTES





DURANTE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.C.R. No. 110
DE CONSERVACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL
14A711062151

DESPUÉS



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.C.R. No. 110

DE CONSERVACIÓN

ODU 32



Ing. Ignacio Bertachi Monroy



Subjefe de Conservación
Mat. 991422674



Dra. Susana Angélica Romero Morán
Jefatura de Terapia Intensiva
Matrícula 10193391
OSP 461176/2479245

		BITACORA		FOLIO 0653	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Ciranvalbacon Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024				FOLIO ODS: 3353	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Saretron 4000		SERIE: 66816	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A1	Kit de mantenimiento				
PSR1191733	Celda de O ₂				
G00A35000	Sensor de Flujo				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: OK			Bloque Espiratorio: OK		
Manojeros Aire/O ₂ : OK			Cable AC: OK		
Cable Celda O ₂ : OK					
Calibraciones					
Celda de O ₂ : 56 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 2 ml/min OK			Horas totales:		
Boterios: OK			6444h 47m 13s		
Equipo queda operativamente apto para utilizarse.		 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151		 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 CONSERVACIÓN	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Arias		NOMBRE: Dra. Susana Angélica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula 10193391 DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernáchi Monroy	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	
MATRICULA:		MATRICULA: IMSS		MATRICULA: IMSS Mat. 991422674	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3353	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 4000		SERIE: 66816	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000A1	Kit de mantenimiento				
PSR11917J7	Celda de O ₂				
G00435000	Sensor de Flujo				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: Ok					
Bloque Espiratorio: Ok					
Manueros Aire/O ₂ : Ok					
Cable AC: Ok					
Cable Celda O ₂ : Ok					
Calibraciones					
Celda de O ₂ : 56 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 2 ml/min OK					
Baterías OK					
Horas totales: 6444h 47m 13s					
Equipo queda operativamente apto para utilizarse Equipo funcionando al 100%					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missoel Iracheta Arios		NOMBRE: Dra. Susana Angélica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula: 10193391 DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:		MATRÍCULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



SELO DE LA UNIDAD MÉDICA
 INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
 H.G.R. No. 110
 CONSERVACIÓN
 JCU 32



SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO
 INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
 H.G.R. No. 110
 DEPTO. DE CONSERVACIÓN
 CLAVE PRESUPUESTAL
 14A711062151



HOSPITIUM
SOLUTIONS

REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3353

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: SIARE

MODELO:
SIARETRON 4000



SERIE: 66816

INVENTARIO:


ANTES



DURANTE



DESPUÉS



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

H.G.R. No. 110

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

JCU 32



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
DEPTO. DE CONSERVACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL
4A711062151

Dra. Susana Angélica Romero Morán
Jefatura de Terapia Intensiva
Matrícula 10/193391
DGP 401178/24/9245

Ing. Ignacio Bernachi Monroy
Subjefe de Conservación
IMSS Mat. 991422674

		BITACORA		FOLIO 0654	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024		FOLIO ODS: 3354			
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siore		MODELO: Soretron 4000		SERIE: 65464	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R50200091	Kit de mantenimiento				
PSR1191731	Celda de O ₂				
G00435000	Sensor de Flujo				
E90512000	Baterías 12 V (2)				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)					
Aspecto Físico: OK			Bloque Espiratorio: OK		
Monitores Aire/O ₂ : OK			Cable AC: OK		
Cable Celda O ₂ : OK					
Calibraciones					
Celda de O ₂ : 52 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Pruebas de Fugas: 1 ml/min OK			Horas totales		
Baterías OK			5249h 19m 50s		
Equipo queda operativamente apto para utilizarse.		SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO DEL SEGURO SOCIAL  H.C.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151		SELO DE LA UNIDAD MEDICA  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.C.R. No. 110 CONSERVACIÓN JCU 32	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Arios		NOMBRE: Dra. Susana Angelica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula 10193391 DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRICULA:		MATRICULA:		MATRICULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3354	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 4000		SERIE: 65464	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000A1	Kit de mantenimiento				
PSR1191737	Celda de O ₂				
300435000	Sensor de Flujo				
E96512000	Baterías 12 V (2)				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: Ok			Bloque Espiratorio: Ok		
Mangueras Aire/O ₂ : Ok			Cable AC: Ok		
Cable Celda O ₂ : Ok					
Calibraciones				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Celda de O ₂ : 52mV Ok					
Sensores de Flujo respiratorio: Ok				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110	
Prueba de Fugas: 1ml/min Ok				CONSERVACIÓN	
Baterías Ok				JCU 32	
Horas totales: 5249h 19m 50s				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO	
Equipo queda operativamente apto para utilizarse					
Equipo funcionando al 100%				DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN	
ESTATUS DEL EQUIPO				CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151	
☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO		☐ EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Aras		NOMBRE: Dra. Susana Angelica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula 10193391 DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	
MATRICULA:		MATRICULA:		MATRICULA: IMSS Mat. 991422674	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	


 HOSPITIUM SOLUTIONS	REPORTE FOTOGRÁFICO		FOLIO ODS 3354

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00


HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO			
MARCA: SIARE	MODELO: SIARETRON 4000	SERIE: 65464	INVENTARIO:


ANTES



DURANTE




DESPUÉS



Dra. Susana Angélica Romero Morán
Jefatura de Terapia Intensiva
Matrícula 10193394
DGP 401178/2479245

Ing. Ignacio Bernachi Monroy
Subjefe de Conservación
IMSS Mat. 991422674

		BITACORA		FOLIO 0655	
CONTRATO: 019GYRO19N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024		FOLIO ODS: 3355			
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siore		MODELO: Sioretron 4000		SERIE: 65358	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000A1	Kit de mantenimiento				
PSR1191757	Celda de O2				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)					
Aspecto Físico: OK					
Bloque Espiratorio: OK					
Mangueras Aire/O2: OK					
Cable AC: OK					
Cable Celda O2: OK					
Calibraciones					
Celda de O2: 61 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 0ml/min OK					
Baterías: OK					
Horas totales 6992h 56m 48s					
Equipo queda operativamente apto para utilizarse. Equipo funcionando al 100%		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 CONSERVACIÓN	
		CLAVE PRESUPUESTAL 144711062151		JCU 32	
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Arias FIRMA: 		NOMBRE: Dra. Susana Angélica Romero Morán FIRMA:  MATRICULA: 10193391 CARGO: Jefe de Terapia Intensiva DGP 401178/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy FIRMA:  MATRICULA: 991422674 CARGO: Subjefe de Conservación	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3355	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional No 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208, 44716, col. Oblatos					
FECHA: 09-04-2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 4000		SERIE: 65358	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA Mantenimiento Preventivo					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000A1	Kit de mantenimiento				
SR11917J7	Celda de O ₂				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: OK					
Bloque Espiratorio: OK					
Mascaras Aire/O ₂ : OK					
Cable AC: OK					
Cable Celda O ₂ : OK					
Calibraciones				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Celda de O ₂ 61 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio OK				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110	
Prueba de Fugas 0 ml/min OK				CONSERVACIÓN	
Baterías OK				JCU 32	
Horas totales 6992h 56m 48s				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL INGRESO NUMERO	
Equipo queda operativamente apto para utilizarse					
Equipo funcionando al 100%				H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN	
ESTATUS DEL EQUIPO				CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151	
☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO		☐ EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Gregorio Missael Iracheta Arias		NOMBRE: Dra. Susana Angelica Romero Moran Jefatura de Terapia Intensiva Matricula 40193391 DGP 401176/2479245		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRICULA:		MATRICULA:		MATRICULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	


 HOSPITIUM SOLUTIONS	REPORTE FOTOGRÁFICO	FOLIO ODS 3355
--	----------------------------	---------------------------------

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00


HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO			
MARCA: SIARE	MODELO: SIARETRON 4000	SERIE: 65358	INVENTARIO:


ANTES



DURANTE



DESPUÉS



Dra. Susana Angélica Romero Moran
 Jefatura de Terapia Intensiva
 Matrícula 10193391
 DGE 40117812479245

Ing. Ignacio Barnachi Monroy
 Subjefe de Conservación
 IMSS Mat. 991422674

INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
 H.G.R. No. 110
 DEPTO. DE CONSERVACION

PRESUPUESTAL
 14A/11062151

INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
 H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

JCU 37