



		BITACORA		FOLIO 1116	
CONTRATO: QH64RO14N18 2d-008-00					
HOSPITAL: Hospital General de Zona 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208 col. Oblatos Guadalajara Jalisco					
FECHA: 8 Julio 2024				FOLIO ODS: 3648	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siare thunder		SERIE: 66816	
INVENTARIO: SI					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Ubicación: Inhaloterapia OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a umilador volumétrico					
Fecha de inicio de servicio: 8 Julio 2024					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
03100020	Sensor de flujo inspiratorio				
	Trampa de agua				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla					
Procedimiento de prueba Source Monitor Siare					
Aprox. físico OK					
Monitoreo Alq Oz OK					
Cable Oz OK					
Bloque espiratorio OK					
Cable CA OK					
Calibraciones					
Calda de Oz 58mV OK					
Sensor de flujo OK					
Fuga Oml/min OK					
Bateria 13.7V OK					
Horas totales 6715h Sm 43					
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA					
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110					
CONSERVACIÓN					
08 JUL 2024					
CLAVE PRESUPUESTAL					
147110					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%			
NOMBRE: Ing. Gastón Alfero		NOMBRE: Dr. José Luis Martínez Arismendi			
FIRMA:		FIRMA:			
MATRICULA:		MATRICULA:			
CARGO:		CARGO:			
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

 HOSPITIUM SOLUTIONS		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3648	
CONTRATO: 019642019N1824-008-00					
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 110					
DIRECCIÓN: Av. Guadalupe, Col. Guadalupe, Guadalajara, Jalisco					
FECHA: 8 Julio 2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Saire		MODELO: Saireh4000		SERIE: 66816	
				INVENTARIO: SI	
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
				OTRO: Ubicación Inhabilitación	
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumetrico					
Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
7310020	Sensor de flujo inspiratorio				
	Trampa de agua				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla					
procedimiento de prueba Servico Manual Saire					
Aspecto fisico OK					
Manguera Air 02 OK					
Cable AC OK					
Calibraciones					
Celda de Oz 58mV OK					
Sensor de flujo OK					
Fugas Oml/min OK					
Baterias 13.7V OK					
Horas totales 6715 h 5 m 46					
Equipo funcionando al 100%					
Fecha de termino de servicio 8 Julio 2024					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
NOMBRE: Ing. Castaneda		NOMBRE: Dr. José Luis Martínez Arismendi		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	
MATRICULA:		MATRICULA:		MATRICULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3648

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO


MARCA: Siare

MODELO: Siaretron 4000



SERIE: 66816

INVENTARIO: S/I

ANTES



DURANTE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
CONSERVACIÓN

CU 32

DESPUES



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL
144711062151

Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefe de Medicina
Hospital General de Zona #110
DGP 98/2010

Ing. Ignacio Benítez Montoya
Subjefe de Conservación
Mat. 991422674

		BITACORA		FOLIO 1117	
CONTRATO: 01964R014N1824-008-00					
HOSPITAL: Hospital General de Zonc. No. 110					
DIRECCIÓN: Av. Convalecencia Obispos 2208 (Guadalajara Jalisco)					
FECHA: 8 Julio 2024		FOLIO ODS: 3649			
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Sicare		MODELO: Sicare hunc4000		SERIE: 65358	
				INVENTARIO: SI	
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #2		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
				OTRO: Vibración Inhaloterapia	
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a vibrador volumétrico					
Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
ETB100070	Senso de flujo inspiratorio				
	Trampa de agua				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla					
Procedimiento de prueba Servicio Manual Sicare					
Aparato funcio OK		Boga respiratorio OK			
Mangera Aire O ₂ OK		Cable AC OK			
Cable O ₂ OK					
Calibraciones					
Celda O ₂ 53mV OK		Equipo funcional al 100%			
Senso de flujo OK		Fecha de termino de servicio 8 Julio 2024			
Fuga Oml min OK					
Baterías 13.6 V OK					
Horas totales 2418h					
		 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 DEPTO. DE CONSERVACIÓN GUADALAJARA JAL.		SELO DE LA UNIDAD MÉDICA  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 CONSERVACIÓN JCU 32	
		08 JUL 2024 CLAVE PRESUPUESTAL 14A711062151			
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Ing. Carlos Montes		NOMBRE: Dr. José Luis Martínez Arismendi		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRICULA:		MATRICULA:		MATRICULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3649	
CONTRATO: 01AG4R019 N824-008-00					
HOSPITAL: Hospital General de Zona N°110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación 2208, Guadalajara, Jalisco					
FECHA: 8 Julio 2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siara		MODELO: Siara 4000		SERIE: 65358	
INVENTARIO: SI					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO: Ubicación Inhaloterapia					
FALLA REPORTADA					
Se requiere mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico					
Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E73100020	Sensor de flujo inspiratorio				
	Tubo de agua				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.3 Tabla					
procedimiento de prueba Seve Manual Siara					
Aspecto estético OK					
Manómetros A y B OK					
Cable O ₂ OK					
Bloque expiratorio OK					
Cable CA OK					
Calibraciones					
Celda de O ₂ 53mV OK					
Sensores de flujo OK					
Fugas de O ₂ mín OK					
Baterías 13.6V OK					
Hora total 7418h 10m 17s					
Equipo funcional al 100%					
Fecha de término de servicio 8 Julio 2024					
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA					
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 CONSERVACIÓN					
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO					
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEPTO. DE CONSERVACIÓN GUADALAJARA JAL.					
08 JUL 2024					
CLAVE PRESUPUESTAL					
14A711062151 EQUIPO CON PACIENTE					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
NOMBRE: Ing. Cristian A. Rojas Hernández		NOMBRE: Dr. José Luis Martínez Arismendi		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:		MATRÍCULA:	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3649

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO


MARCA: Siare

MODELO: Siaretron 4000


SERIE: 65358

INVENTARIO: S/I


ANTES



DURANTE



DESPUÉS



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

JCU 32

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
D. DE CONSERVACIÓN
JADALAJARA JAL.

8 JUL 2024

PRESUPUESTAL
711062151

Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefe de Medicina
Hospital General de Zona #110
DGP 969610



Ing. Ignacio Bernachi Monroy
Subjefe de Conservación
IMSS Mat. 991422674





BITACORA

FOLIO
1238

CONTRATO: 014642012 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 110

DIRECCIÓN: Av Circunvalación Obispos 2208 Guadalajara Jalisco

FECHA: 8 Julio 2024

FOLIO ODS: 3803

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarchun 4000

SERIE:

65464

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbracun
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico

Fecha de inicio de servicio: 8 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PJ07000A1	Sensor de flujo inspiratorio		
	1 compra de agua		
	Baterías 13V 1.3Ah		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla preliminar de prueba Service Manual Siare

Aspecto físico OK

Blogs expiratorio OK

Mangueras Aire O2 OK

Cable CA OK

Cable O2 OK

Calibraciones

Celda de O2 54mV OK

Equipo funcional al 100%

Sensores de flujo OK

Fecha de término de servicio 8 Julio 2024

Fugas Oml/min OK

Baterías 13.6V OK

Hrs. totales 6082h 40m 54s

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
SERVIDOR CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

JCU 32

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Castañeda

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA:

CARGO:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3803

CONTRATO: 01AGVROK11824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 110

DIRECCIÓN: Av. Guadalupe Obispos 7708 Guadalajara Jalisco

FECHA: 8 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarebiondo

SERIE:

65464

INVENTARIO:

I

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOObracon
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico

Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P507000A1	Sensor de flujo inspiratorio		
	Tampa de agua		
	Batería 13V 1.3Ah		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla

procedimiento de prueba. Técnico Manuel Uribe

Aspecto físico OK

Baque expiratorio OK

Manguera Air Oz OK

Cable CA OK

Cable Oz OK

Calibraciones

Celda de Oz 54mV OK

Sensores de flujo OK

Fugas Oml/min OK

Baterías 13.6 V OK

Horas totales 6082h 40m 54s

Equipo funcional al 100%

Fecha de término de servicio 8 Julio 2024

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
SEDE DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL



14A711062151

EQUIPO CON PACIENTE

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE:

Ing. Castrejon
Ferreiro Alfaro

FIRMA:

NOMBRE:

Dr. José Luis Martínez Arismendi
Hospital General Regional #110
Jefatura de Pediatría
MATRICULA:
CARGO:

NOMBRE:

Ing. Ignacio Bernachi Monroy

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Subjefe de Conservación
Mat. 991422674

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3803

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO


MARCA: Siare

MODELO: Siaretron 4000

SERIE: 65464

INVENTARIO: S/I

ANTES





INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL
14A711062151



DURANTE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
CONSERVACIÓN

DCU 32

DESPUÉS



Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefe de Pediatría
Hospital General Regional #110
DGP 592610



Ing. Ignacio Bernachi Monroy
Subjefe de Conservación
Mat. 991422674



BITACORA

FOLIO
1118

CONTRATO: 019 G4D 019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 110

DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2208 Guadalajara, Jalisco

FECHA: 8 Julio 2024

FOLIO ODS: 3801

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siart

MODELO:

Siart 4000

SERIE:

65459

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Intubación

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E730070	Sensor de flujo inspiratorio		
	Trampa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
procedimiento de prueba Service Manual Siart
Ajuste físico OK
Muestras Air Oz OK
Cable Oz OK
Blaque respiratorio OK
Cable CA OK

Calibraciones
Celda de Oz 5dmv OK
Sensor de flujo OK
Fugas Oximía OK
Baterías 13.7V OK
Horas fatales 5851h 58m 12s
Equipo funcional al 100%
Fecha de termino de servicio 8 Julio 2024

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL INGRESO NÚMERO
IMSS GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL
14A711062151

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

JCU 32

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Carlos A. Linares

Hernández Alfaro

FIRMA:

NOMBRE:

Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefatura de Pediatría
Hospital General Regional #110
CARGO: DGP 9692610



NOMBRE:

Ing. Ignacio Bernachi Monroy

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Subjefe de Conservación

IMSS

Mat. 991422674



INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3801	
CONTRATO: 019642019N1824-008-00					
HOSPITAL: Hospital General de Zona 1b 110					
DIRECCIÓN: Av. Circunvalación Oblatos 2708 Guadalajara Jalisco					
FECHA: 8 Julio 2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siarc		MODELO: Siarc 4000		SERIE: 65459	
				INVENTARIO: SI	
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
				OTRO: Ubicación Inhaloterapia	
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico					
Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
FB100070	Sensor de flujo inspiratorio				
	Trampa de agua				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tc, flg					
procedimiento de prueba Service Manual Siarc					
Asesorio físico OK					
Bloqueo respiratorio OK					
Mangras Air O ₂ OK					
Cable O ₂ OK					
Cable O ₂ OK					
Calibraciones					
Celula de O ₂ 54mV OK					
Sensor de flujo OK					
Fugas 0ml/min OK					
Baterías 13.7V OK					
Horas totales 5851h 58m 12s					
Equipo funcional al 100%					
Fecha de termino de servicio 8 Julio 2024					
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA					
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 110 CONSERVACIÓN					
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEPTO. DE CONSERVACIÓN GUADALAJARA JAL.					
08 JUL 2024					
CLAVE PRESUPUESTAL					
14A711062151					
EQUIPO CON PACIENTE					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
NOMBRE: Ing. Cristian Riba		NOMBRE:		NOMBRE: Ing. Ignacio Bernachi Monroy	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:		MATRÍCULA: IMSS Mat. 991422674	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3801

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO


MARCA: Siare

MODELO: Siaretron 4000

SERIE: 65459

INVENTARIO: S/I

ANTES





INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL
14A711062151


DURANTE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
CONSERVACIÓN

DESPUÉS

JCU 32



Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefe de Medicina
Hospital General de Zona 110
R. 6392610

Ing. Ignacio Bermachi Monroy
Subjefe de Conservación
Mat. 991422674



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3802

CONTRATO: 019642019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 110

DIRECCIÓN: Av. Crunvalación Oblatos 7708 Guadalajara Jalisco

FECHA: 8 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarefranc4000

SERIE:

63881

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico

Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E7310070	Sensor de flujo inspiratorio		
	Trampa de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
procedimiento de prueba Service Manual Siare

Aperto físico OK

Blaque inspiratorio OK

Manguera Air O₂ OK

Cable AC OK

Cable O₂ OK

Calibraciones

Celula O₂ 53mV

Sensores de flujo OK

Fusos 0ml/min OK

Batería 13.6 VOK

Hrs. totales 5780h 29m 6s

Equipo funcional al 100%.

Fecha de término de servicio 8 Julio 2024

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



CLAVE PRESUPUESTAL

14A711062151

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian Hernández

FIRMA:

NOMBRE:

Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefe de Pediatría
Hospital General Regional #110
Tel. 9692610

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

NOMBRE:

Ing. Ignacio Bernachi Monroy

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Subjefe de Conservación
Mat. 991422674

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1115

CONTRATO: 01644 RDIAN 1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 110

DIRECCIÓN: Av. Cranialacón Obato, 7208 Guadalupe Jalisco

FECHA: 8 Julio 2024

FOLIO ODS: 3802

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siare-tn 4000

SERIE:

63881

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2MANTENIMIENTO
CORRECTIVOUbicación
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Se realizó mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico

Fecha de inicio de servicio 8 Julio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
73R0202	Sensor de flujo inspiratorio		
	Transmisor de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo con 9.5 Tabla

procedimiento de parbo. Servicio técnico Siare

Aspecto físico OK

Blaque respiratorio OK

Manguera Aire O₂ OK

Cable AC OK

Cable O₂ OK

Calibraciones

Celda O₂ 33mV

Equipo funcional al 100%

Fugas Oml min OK

Fecha de término de servicio 8 Julio 2024

Sensor de flujo OK

Presión 13.6V OK

Horas totales 5780h 29m6s

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIALCLAVE PRESUPUESTAL INGRESO NUMERO
DE FOLIO DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL

14A711062151



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

JCU 32

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Cristian Martínez
Henríquez

NOMBRE:

Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefatura de Pediatría

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:



Hospital General Regional #110

DPO 6607610

NOMBRE:

Ing. Ignacio Bernachi Mondoy

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:



Subjefe de Conservación

Mat. 991422674



INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS
3802



CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 110

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siaretron 4000 SERIE: 63881 INVENTARIO: S/I

ANTES



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110
DEPTO. DE CONSERVACIÓN
GUADALAJARA JAL.

08 JUL 2024

CLAVE PRESUPUESTAL
14A711062151


DURANTE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H.G.R. No. 110

CONSERVACIÓN

DESPUÉS



Dr. José Luis Martínez Arismendi
Jefe de Pediatría
Hospital General Regional #110
DG 9692610

Ing. Ignacio Bernachi Monroy



Subjefe de Conservación

Mat. 991422674