

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 10-11-2021
Folio No. 0212

Datos del hospital	
Nombre	Hospital General de Zona No 83 IMSS MORELIA
Dirección	Perif. Vasco de la Republica 1935, Morelia Michoacan
Solicitante	

Datos del equipo			
Nº de serie	Varios	Marca	DYDETEC
		Modelo	Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Llave de llaves Allan, lubricante silicon.

Descripción del servicio realizado
Se procede a hacer desinfección de valvulas de exhalación en 8 ventiladores con nombres de serie: GTV17070-0393, GTV17070-0471, GTV17070-0460, GTV17070-0378, GTV17020-0416, GTV17070-0406, GTV17070-0347, GTV17070-0407

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
V4-0059	Diafragma de Silicon 1E	1
 H02 No 83 JEFRURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA, MICH.		

ING. ANDRÉS SOLORIO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 H.G.Z. 83

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio
 Ing. Mario E. Alvarez

Aprobó
 T.R. Mario Adolfo Suárez Zapier
 TERAPISTA RESPIRATORIO
 MAT. 99176955

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 10-11-2021
Folio No. 0212

Datos del hospital	
Nombre	Hospital General de Zona No 83 IMSS MORELIA
Dirección	Carr. Bosco a la Republica 1935, Morelia Michoacan
Solicitante	Movilia Michoacan

Datos del equipo		
Nº de serie	Varios	Modelo
Marca	DVDETEC	Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	inhaloterapia
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Base de llaves Allan, lubricante silicon.

Descripción del servicio realizado	
Se procede a hacer desintegración de valvulas de exhalación en 8 ventiladores con numeros de serie: GTV17070-0393, GTV17070-0471 GTV17070-0460, GTV17070-0378 GTV17070-0416, GTV17070-0406 GTV17070-0347, GTV17070-0407	

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0059	Diaphragma de Silicon 1E	1
 H.G.Z. No 83 JEFEATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA, MICH.		

ING. ANDREI SOLORIO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 H.G.Z. 83

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio
 Ing. Maria E. Alvarez

Aprobó

T.P. Mario Adolfo Suárez Zapate
 TERAPEUTA RESPIRATORIO
 MAT. 98176653

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 3/11/2021
Folio No 835

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 83, Morelia	Teléfono
Dirección	Perif. Paseo de la República, 1935, Morelia, Mich.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
Varios	DYDETEC	Gätsi

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing. Julio César Hernández
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Juego de herramientas

Descripción del servicio realizado

Se realizó actualización de firmware (1.15) a los equipos:

- GTVI 2020 - 0343
- GTVI 2020 - 0421
- GTVI 2020 - 0296
- GTVI 2020 - 426
- GTVI 2020 - 0342
- GTVI 2020 - 0449
- GTVI 2020 - 0398

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
 IMSS H02 No 83 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA, MICH.		
		

Ing. Julio César Hernández Flores
Mat. 99179046
Jefe de Conservación de Unidad
Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Andrea Montero

T.R. Mario Adolfo Suárez Zapier
TERAPISTA RESPIRATORIO
Aprobó
Mat. 99176656

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03/11/2021
Folio No 837

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 83 Morelia	Teléfono	
Dirección	Perif. Pasco de la Republica 1435, Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	UJNOS	Marca	DYDETEC	Modelo	Gäts...
-------------	-------	-------	---------	--------	---------

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Juego de herramientas, lubricante de silicon.

Descripción del servicio realizado

Equipos reportan cultivo de estafilococo.
Durante la revisión se encontro mal manejo de usuario por no colocar filtro HEPA al puerto de exhalación, por lo que se procede a su desinfección y lubricación de los equipos:
 - GTV12020-0296 - GTV12020-0398
 - GTV12020-0426 - GTV12020-0449

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Membrana de silicon	1



Ing. Julio César Hernández Flores

Mat 99179046
IMSS, FED. DE CONSERVACION DEL TRABAJO

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Andrea Montero

T.R. Mario Adolfo Suarez Zapier
TERAPISTA RESPIRATORIO
MATA 899176655
IMSS

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 13-10-2021
Folio No 598

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General Z # 83 Morelia	Teléfono
Dirección	Parq. Pasco de la Republica 1935, 58790 Morelia, Mich.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
GTU17020-0460	DYDETEC	Gätsi

Datos del servicio

Ubicación	inhaloterapia
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Analizador fluke, llaves Allen

Descripción del servicio realizado

Se revisa equipo, actualización de software 2.9
actualización de firmware 2.2, bloqueo botones
pantalla, bloqueo Logo ETC.
Pruebas en general con analizador Fluke
Equipo queda funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
/		



T.R. Manuel Fabián Ortiz Siqueiros
TERAPISTA RESPIRATORIO
MAT. 98178486
Autorizó

Ing. Julio César Hernández Flores
Mat 99179046
Aprobó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

las Mario S. Alvarez

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/10/2021
Folio No 785

Datos del hospital

Nombre *IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia.* Teléfono
 Dirección *Perif. Paseo de la Republica.*
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie *GTV12070-0278-0* Marca *DIDOTEK* Modelo *Giatzi*

Datos del servicio

Ubicación *Inhaloterapia*
 Responsable (es) *Ing. Julia Cesar Hernández*
 Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo
 Herramienta utilizada *Juego de herramientas.*

Descripción del servicio realizado

Se inspecciona ventilador por fuga en toma de manómetro, se realiza ajuste de la toma de manómetro y se deja funcionando correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<i>① GTV12070-0278</i>		



HQZ No 83
JEFATURA DE CONSERVACIÓN
DE UNIDAD 23
MORELIA, MICH.

ING. ANDRÉS BOLORIO YARGAS
Jefe Depto. Conservación
Mat. 98177953
Aprobó 03.02.83

MANU/Fabian Ortiz Sigales
Autorizó

Ing. Andrea Montero
Nombre y firma del Ing. de Servicio

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/10/2021
Folio No 784


Datos del hospital	
Nombre	IMSS Hospital General de la Zona No. 83 Morelia.
Dirección	Penitencio Paseo de la Republica, Morelia, Mich.
Solicitante	


Datos del equipo		
Nº de serie	Marca	Modelo
17112020-0460	DVIDE TEC	Gäts

Datos del servicio	
Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	

Descripción del servicio realizado	
No se realizó el mantenimiento correspondiente debido a que el ventilador se encuentra conectado a paciente con el en estado delicado	

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
 IMSS H02 No 88 JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAS 23 MORELIA, MICH.		
ING. ANDREI BOLORIO VARGAS Jefe Depto. Conservación Mat. 98177953 Aprobó. 83		

Autorizó

 Otilio Simoes

Nombre y firma del Ing. de Servicio

 Ing. Andrei Montan


 ING. ANDREI BOLORIO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 Aprobó. 83

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/10/2021
Folio No 783

Datos del hospital

Nombre IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia Teléfono _____
 Dirección Perif. Paseo de la Republica, Morelia, Mich.
 Solicitante _____

Datos del equipo

Nº de serie MTV12020-0249 Marca DYDETEL Modelo Gäts

Datos del servicio

Ubicación Inhaloterapia
 Responsable (es) Ing. Julio Cesar Hernandez
 Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo
 Herramienta utilizada _____

Descripción del servicio realizado

No se pudo realizar el mantenimiento correspondiente debido a que se encuentra conectado a paciente Covid en estado delicado.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		



IMSS
 H82 No 83
 JEFATURA DE CONSERVACIÓN
 DE UNIDAD 23
ING. ANDRÉS GILBERTO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 H.G.Z. 83
 Aprobó _____

Autorizó
Ing. Fabian Otilio Sanchez

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Andrea Montero

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/10/2021
Folio No 782

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia	Teléfono
Dirección	Perif. Paseo de la Republica, Morelia, Mich.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
CTV17010-0393	DYDETEC	Gätsi

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Juego de herramientas y analizador de flujo.

Descripción del servicio realizado

Se realizó inspección y limpieza del ventilador y sus componentes. Se hizo actualización de software (2.9) y firmware (2.1), cambio de cable HDMI y arnés de comunicación. Durante las pruebas los valores de PEEP eran bajos, por lo que se realizó lubricación de la membrana de la válvula de exhalación. Se hizo verificación de funcionamiento y el equipo opera correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Cable HDMI y ferritas	1
	Arnés de comunicación	1



H02 No 96
JEFATURA DE CONSERVACIÓN
DE UNIDAD 23
MORELIA, MICH.

ING. ANDRÉS SOLORIO VARGAS



Jefe Depto. Conservación
AM9098177953
H.G.Z. 83

Autorizó
Ing. Fabian Ortiz Suarez

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Andrea Montero

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/10/2021
Folio **No 781**

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia	Teléfono
Dirección	Perif. Paseo de la Republica, Morelia, Mich.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	CTV12010-0926	Marca	Modelo
-------------	---------------	-------	--------

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Juego de herramientas y anilizador de gases.

Descripción del servicio realizado

Se realizó limpieza e inspección del ventilador y sus componentes. Se actualizo software (2.9) y firmware (2.1), cambio de cable HDMI y cables de comunicación. Durante la inspección el equipo no pasaba prueba de fugas, por lo que se limpio y lubico la membrana de la valvula exhaladora y se encontro una rebaba en la neumatica entre la salida de la valvula lowpro y el reservonose limpio, se realiza verificación de funcionamiento y el equipo opera correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Cable HDMI	1
	Arnés de comunicación	1

Autorizó
Ing. Fabian Ortiz Sienos

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Andrea Mantera


IMSS
 H02 No 83
 REPATRIA DE CONSERVACION
 DE UNIDAD 26
 MORELIA, MICH.
ING. ANDREI SOLORIO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 MEX. 98177953
 H.G.Z. 83

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/30/2021
Folio No 780

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia	Teléfono	
Dirección	Perif. Paseo de la Republica, Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTVI2020-0421	Marca	DYDETEC	Modelo	Crisis
-------------	---------------	-------	---------	--------	--------

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia				
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez				
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Capacitación	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo	
Herramienta utilizada	Juego de herramientas y analizador de gases.				

Descripción del servicio realizado

Se realizó inspección y limpieza del ventilador y sus componentes.
Se actualizó software (2.9) y firmware (2.1), cambio de cables de comunicación.
Se realizó verificación de funcionamiento y el equipo operó correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Aires de comunicación	1



HEZ No 83
JEFATURA DE CONSERVACIÓN
DE UNIDAD 23
MORELIA, MICH.

ING. ANDREI BOLDRIO VARGAS



Jefe Depto. Conservación
Mat. 98177953
H.G.Z. 83

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Andrea Montero

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01/10/2021
Folio No 779

Datos del hospital

Nombre *IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia* Teléfono *Morelia*
 Dirección *Perif. Paseo de la Republica, Morelia Mich*
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie *GTN12020-0296* Marca *DIDITEC* Modelo *Gäts*

Datos del servicio

Ubicación *Inhaloterapia*
 Responsable (es) *Ing. Julio Cesar Hernandez*
 Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo
 Herramienta utilizada *Juego de herramientas y analizador de gases.*

Descripción del servicio realizado

Se realizó limpieza e inspección del ventilador y sus componentes.
 Se actualizó software (2.91) y firmware (2.1), se cambió tarjeta de alimentación, arnés de comunicación y cable HDMI.
 Se hizo verificación de funcionamiento y el equipo opera correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Tarjeta de alimentación	1
	Arnés de comunicación / tornillera	1
	Cable HDMI	1



H02 No 86
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 DE UNIDAD 23
 MORELIA, MICH.

ING. ANDRÉS BELTRIC VARGAS



Jefe Departamento de Conservación
 Mat. 98177953
 H.G.Z. 83

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Andrea Montero

Ing. Felton Ortiz Serrano

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 30/09/2021
Folio No 778

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General de Zona No. 23 Morelia		Teléfono
Dirección	Pent. Paseo de la Republica, Morelia, Mich.		
Solicitante	G		

Datos del equipo

Nº de serie	GTV12020-0999	Marca	DYDETEC	Modelo	Gäts
-------------	---------------	-------	---------	--------	------

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia				
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernández				
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Capacitación	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo	
Herramienta utilizada	Juego de herramientas y analizador de flujo				

Descripción del servicio realizado

Se realizó limpieza e inspección del ventilador y sus componentes. El equipo fue reportado, pero en inspección presenta buen funcionamiento. Se realizó actualización de software (2.91) y firmware (2.11), cambio de cable HDMI y aires de comunicación. Se hizo verificación de funcionamiento y el equipo opera correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Cable HDMI /frentas.	1
	Aires de comunicación /laminencia.	1
 IMSS HOZ No 23 JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD 23 MORELIA, MICH.		

Autorizó
Ing. Fabian Ortiz Suarez

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Andrea Montero

 **ING. ANDREI BOLANOS VARGAS**
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 Aprobó H.G.Z. 83

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 30/09/2021
Folio No 777

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia		Teléfono
Dirección	Perif. Paseo de la Republica, Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
GTV17070-0398	DYDETEC	Gäts.

Datos del servicio

Ubicación	Innatorapia.
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Juego de herramientas y analizador de flujo

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección y limpieza del ventilador y sus componentes. El equipo presenta error de pantalla negra, por lo que se actualiza software (2.9) y firmware (2.11). Se hizo cambio de ~~tarjeta de alimentación~~ cable HDMI. Se realizó verificación de funcionamiento y el equipo opera correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Cable HDMI / Herrillo	1
	Aines de comunicación / Tornillera	1
 H02 No 06 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA, MICH.		

① Aines de comunicación

ING. ANDRÉS BOLORIO VARGAS

Jefe Depto. Conservación
Aprobado 177953
H.G.Z. 83

Autorizó
Ing. Andrea Montenegro

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Andrea Montenegro

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 30/09/2021

Folio No 776

Datos del hospital

Nombre	IMSS Hospital General de Zona No. 83 Morelia	Teléfono
Dirección	Perif. Panteón de la Republica, Morelia, Mich.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	Marca	Modelo
CTV17020-0392	DYDETEC	Gäts

Datos del servicio

Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar Hernandez
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Juego de herramientas y analizador de gases.

Descripción del servicio realizado

Se realizó limpieza e inspección del ventilador y sus componentes. El equipo presenta error de pantalla negra, por lo que se actualizó software (2.91) y firmware (2.11). Se realizó cambio de cable HDMI y arnes de comunicación con tarjeta. Se hizo verificación de funcionamiento y el equipo opera correctamente.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	Cable HDMI y feritas	1
	Arnes de comunicación con tornillera	1

Autorizó
 Víctor Félix Ortiz Sierra

Nombre y firma del Ing. de Servicio
 Ing. Andrea Nombro



IMSS
 H.G.Z. No. 83
 JEFATURA DE CONSERVACIÓN
 DE UNIDADES 23
 MORELIA, MICH.
 ING. ANDREI BOLORIO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 MARIANA 7953
 H.G.Z. 83

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ASESORIA:
03-02-2021

Fecha 03-09-2021
Folio No 740

Datos del hospital

Nombre	IMSS 1162 No. 83 Morelia	Teléfono	
Dirección	Perif. Paseo de la Republica 1935, 58290 Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	VARIOS	Marca	DYDETEC	Modelo	Gatsi
-------------	--------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	Covid
Responsable (es)	Ing. Julio López
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	N.A.

Descripción del servicio realizado

Se reagendará ventiladores con número de serie: G1V12070-0249, G1V12070-0296, G1V12070-0342, G1V12070-0398, G1V12070-0421, G1V12070-0449, G1V12070-0393, G1V12070-0460. Los cuales se encuentran en área covid con paciente y se reprogramará su mantenimiento preventivo.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
 IMSS <small>HSE No. 88</small> JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 <small>MORELIA, MICHOACÁN</small>		
 ING. ANDRÉS SOLORIO VARGAS <small>Jefe de Conservación</small> Aprobó <small>177953</small> <small>13/7/21</small>		

Autorizó
Andrés Solorio Vargas

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Daniel Carbajal

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03-09-2021
Folio No 739

Datos del hospital	
Nombre	IMSS HGZ No. 83 Morelia
Dirección	Perif. Paseo de la República 1935, 58290 Morelia, Mich.
Solicitante	

Datos del equipo		
Nº de serie	GTV12070-0476	Marca
		DYDETEL
		Modelo
		Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	Inhaloterapia
Responsable (es)	Ing Julio César
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Llaves allen, pinzas, desarmador

Descripción del servicio realizado
Se realiza inspección física, el equipo no detecta batería y se procede a cambiarla. Se realizan pruebas iniciales. Equipo funcional. Batería con N° de parte MP-0002.

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
 H02 No 88 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA		

Autorizó
Umar Farán Ortiz Serrano

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Daniel Corredo

ING. ANDRÉS BOLDRIS VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 Aprobó. G.Z. 8

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03-09-2021
Folio No 738

Datos del hospital

Nombre	IMSS HGZ No. 83 Morelia	Teléfono	
Dirección	Perif. Paseo de la República 1935, 58290 Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTV12020-0378	Marca	DYDETEC	Modelo	Gätsi
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	Covid
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Floke, allen, pinzas de presión

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección inicial, limpieza general, actualización de software y calibración de volúmenes.
 Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación.
 Equipo funcional. Equipo con etiqueta de mtto. preventivo.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
 IMSS HIRE No. 88 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDADES DE MORELIA, MICH.		

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

ING. ANDRÉS BELTRÁN VARGAS


 Jefe Depto. Conservación
 Aprob. 177953
 H.G.Z. 8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03-09-2021
Folio No 737


Datos del hospital	
Nombre	IMSS HGZ No. 83 Morelia
Dirección	Perif. Paseo de la República 1935, 58290 Morelia, Mich
Solicitante	


Datos del equipo		
Nº de serie	GTV12020-0407	Modelo
Marca	DYDETEC	Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	Covid
Responsable (es)	Ing. Julio César
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, allen

Descripción del servicio realizado	
Se realiza inspección inicial, limpieza general y calibración del equipo. Se actualiza software y se realizan pruebas de funcionamiento y verificación.	
Equipo verificado.	Equipo con etiqueta de alta preventivo.

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
 HGE No. 83 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA, MICH.		
ING. ANDREI SOLORIO VARGAS Jefe Depto. Conservación M. 88177953 Aprobó H.G.Z. 8		

Autorizó


Nombre y firma del Ing. de Servicio



 Jefe Depto. Conservación
 M. 88177953
 Aprobó H.G.Z. 8

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03-09-2021
Folio No 736

Datos del hospital

Nombre	IMSS HGZ No. 83 Morelia	Teléfono	
Dirección	Perif. Paseo de la Republica 1935, 58290 Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTV12020-0406	Marca	DYDETEC	Modelo	GÄTSE
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	Covid
Responsable (es)	Ing Julio Cesar
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, allen

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección inicial, limpieza general, al realizar pruebas se observa que existen volúmenes bajos por lo que se recalibra el equipo.
Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación.
Equipo funcional. Se actualiza software. Equipo con etiqueta de mto. preventivo

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
 IMSS <small>HGE No 86 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA 2017</small>		
 IMSS <small>Jefe Depto. Conservación Mat. 98177953 Aprobó</small>		

Autorizo

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Urbano Fabra Ortiz Servicio

Ing. Daniel Carbajal

ING. ANDRÉS SOLORIO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mat. 98177953
 Aprobó

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03-09-2021
Folio No 735

Datos del hospital

Nombre	IMSS HGZ No. 83 Morelia	Teléfono	
Dirección	Perif. Paseo de la República 1935, 58290 Morelia, Mich.		
Solicitante			

Datos del equipo

N° de serie	GTU12020-0416	Marca	DYDETEC	Modelo	Gätsi
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio


Ubicación	Covid
Responsable (es)	Ing. Julio Cesar
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, allen


Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección inicial, limpieza general y calibración del equipo.
 Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación.
 Equipo funcional. Se actualiza software. Equipo con etiqueta de mito. preventivo.

Refacciones y consumibles

N° de parte	Descripción	Cantidad
 IMSS HGZ No. 83 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 23 MORELIA MICH.		
ING. ANDRÉS BOLDRÍO VARGAS Jefe Depto. Conservación Mdl 98177953 Aprob. 02. 8		

Autorizó

 Víctor Torres Ortiz Serrano

Nombre y firma del Ing. de Servicio

 Ing. Daniel Carbajal

ING. ANDRÉS BOLDRÍO VARGAS
 Jefe Depto. Conservación
 Mdl 98177953
 Aprob. 02. 8

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 19-08-2021
Folio No 676

Datos del hospital

Nombre **IMSS HGZ No. 83 Morelia** Teléfono _____
 Dirección **Perif. Paseo de la Reforma 1935, Republica, 58290 Morelia, Mich.**
 Solicitante _____

Datos del equipo

Nº de serie **GIV12020-0426** Marca **DYDETEC** Modelo **Götsi**

Datos del servicio

Ubicación **Respiratoria**
 Responsable (es) **Ing. Julio César Hernández**
 Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo
 Herramienta utilizada **Llaves allen, pinzas**

Descripción del servicio realizado

Se acude al área para reporte de mantenimiento correctivo, al realizar inspección física se observa pantalla con grieta y golpe, daños físicos en rojo y perfil, así como ruido. El equipo no pasa prueba de fugas, se corrige con ajuste de nivel de saturación, se cambia celda de O₂ por otra usada. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funcional, queda fuera de servicio por batería.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0059	Celda de oxígeno	1

Ing. Julio César Hernández Flores
 Mat 99179046
 IMSS JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
 Autorizo

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Daniel Carbajal

T.R. Mario Adolfo Suárez Zapier
 Aprobado
 IMSS MAT. 99176655



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-02-2021
Folio No. 0816

Datos del hospital

Nombre IMSS H62 # 83 Morelia Teléfono 4433129736
 Dirección Cent. Poseo de la Republica 1935, Morelia Mich
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTU12020-0378 Marca DYDETEC Modelo Gätsi

Ubicación

Responsable (es)

Tipo de servicio

Instalación

Capacitación

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada

Kit de herramientas - Analizador FloKa

Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software. Equipo queda funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enchufe tipo Puritan Oxígeno	1
MP-0104	Conector enchufe tipo Puritan Aire	1
VG-0027	tarjeta Control Ventilador Gätsi	1
VG-0034	Anestesia Ventilator Power Supply	1

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA

MAT. 99172709

JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No. 1

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobó

[Firma]

Mano E. Alvarez R

[Firma]



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021

Folio No. 0815

Datos del hospital

Nombre	<u>USS H67 #83, Morelia</u>	Teléfono	<u>4433129236</u>
Dirección	<u>Perif. Paseo de la Republica 1935, Morelia Mich</u>		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	<u>GTU17020-0426</u>	Marca	<u>DYDETEC</u>	Modelo	<u>Gátsi</u>
-------------	----------------------	-------	----------------	--------	--------------

Ubicación Inhaloterapia

Responsable (es) Maria Soave?

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de Herramientas - Anclizados Fluke

Descripción de la actividad:

Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>MP-0103</u>	<u>Conector endote tipo Punitan Oxígeno</u>	<u>1</u>
<u>MP-0104</u>	<u>Conector anclado tipo Punitan Aire</u>	<u>1</u>
<u>VG-0027</u>	<u>Ferropie Control Ventilador Gátsi</u>	<u>1</u>
<u>VG-0034</u>	<u>Anclaje Ventilador Power Supply</u>	<u>1</u>

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
MAT. 99172709

JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobó



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0814

Datos del hospital

Nombre MISS H62 #83 Morelia Teléfono 4433179230
 Dirección Cenit Paseo de la Republica 1935, Morelia Mich
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTV12070-0393 Marca DYDETEC Modelo Gätsi

Ubicación in halo terapia

Responsable (es) Maria Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de Herramientas - Analizada Fluke

Descripción de la intervención
Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibración's, actualización software cambio de batería.

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enchufe tipo Puritan Oxígeno	1
MP-0104	Conector enchufe tipo Puritan Aire	1
VG-0027	torjato Control Ventilador Gätsi	1
VG-0034	Anesthisi Ventilator Power Supply	1
00-0002	Batería 12v 17 ah	1

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709
 JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.

Autorizó [Firma]

Nombre y firma del Ing. de Servicio Maria E. Alvarado

Aprobó [Firma]



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0812

Datos del hospital

Nombre IMSS -H62 #83 Morelia Teléfono 4433129236
 Dirección Perif Paseo de la Republica 1935, Morelia Mich
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTU12020-0398 Marca DYDETEC Modelo Gätsi

Ubicación Intensivoterapia

Responsable (es) Maria Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de Herramientas - Analizada Fluke

Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector analife tipo Puritan Oxigeno	1
MP-0104	Conector analife tipo Puritan Aire	1
VG-0022	tarjeta Control Ventilador Gätsi	1
VG-0034	Anesthesi Ventilator Power Supply	1

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709
 JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.

Autorizó Maria E. Alvarado R Nombre y firma del Ing. de Servicio
 Aprobó [Firma]



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-02-2021
Folio No. 0811

Datos del hospital

Nombre	IMSS - H62 # 83 Morelia	Teléfono	4433179236
Dirección	Caril Pasco de la Republica 1935, Morelia Mich		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	HTV12020-0432	Marca	DYDETEC	Modelo	Gätsi
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Ubicación naheloterapia

Responsable (es) Maria Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de herramientas - Analizador Fluke

opción de Se realiza instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software cambio de batería.

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector anafico tipo Britan Oxigeno	1
MP-0104	Conector anafico tipo Povidca Aire	1
VG-0077	tarjeta Control Ventilador Gätsi	1
VG-0034	Anesthasi Ventilator Power Supply	1
MP-0002	Bateria 12V 17 ah	1
	/	

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
MAT. 99172709
JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobó

Maria S. Alvarado R



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0810

Datos del hospital	
Nombre	MSS-H67 #83 Morelia Teléfono 4433179730
Dirección	Perif Paseo de la Republica 1935, Morelia Mich.
Solicitante	

Datos del equipo			
Nº de serie	7TV12070-04021	Marca	DYDETEC
		Modelo	Gätsi

Ubicación inhaloterapia

Responsable (es) Maria Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de herramientas - Analizador Fluke

Descripción de la actividad Se realiza instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enchufe tipo pinza Oxígeno	1
MP-0104	Conector enchufe tipo pinza Aire	1
VG-0027	Foja de Control Ventilador Gätsi	1
VG-0034	Anestesi Ventilador Power Supply	1
VG-0074	valvula proporcional Lowpra miniatura 3V	1
VG-0006	Manguera SM, oxígeno con ventilador	1
VG-0005-EM	Brazo para circuito de paciente	1

Autorizó [Firma] Nombre y firma del Ing. de Servicio Maria E Alvarez

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
MAT. 99172703
JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No. [Firma] Aprobó



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha _____
Folio No. 0809

Datos del hospital

Nombre: Hospital General de México, S.S. de CV
Dirección: Paseo de la República 1935, Morelia Mich.
Teléfono: 51 51 12 12 12
Solicitante: _____

Datos del equipo

Nº de serie: 571012020-0404 Marca: DYDETEC Modelo: GATS1

Ubicación: Hospital General de México

Responsable (es): María Soave

Tipo de servicio: Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada: Kit de Herramientas - Analizador Fluke

Descripción de la solicitud:

Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, Actualización software, Equipo queda funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enchufe tipo Pyritan Oxígeno	1
MP-0104	Conector enchufe tipo Pyritan Aire	1
VG-0027	tarjeta Control Ventilador Gástri	1
VG-0034	Anestesi Ventilador Power supply	1

Autorizó: _____ Nombre y firma del Ing. de Servicio: María E. Alvarado

Jefe de Conservación Unidad No. _____ Aprobó: ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA MAT. 99172709



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0808

Datos del hospital

Nombre IMSS-467 #83 Morelia Teléfono 4433129236
 Dirección Perif. Perea de la Republica 1935, Morelia Mich
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTV17070-0468 Marca DYDETEC Modelo Gäitsi

Ubicación Intaloterapia

Responsable (es) Maria Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada

Kit de herramientas - Analizador fluke

Descripción de

Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software, cambio de batería.

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>MP-0103</u>	<u>Conector enchufe tipo Pwiter Oxígeno</u>	<u>1</u>
<u>MP-0104</u>	<u>Conector enchufe tipo Pwiter Aire</u>	<u>1</u>
<u>MP-0007</u>	<u>Batería 12V 17Ah</u>	<u>1</u>
<u>MG-0022</u>	<u>tarjeta Control Ventilador Gäitsi</u>	<u>1</u>
<u>MG-0034</u>	<u>Anesthosi Ventilator Power supply</u>	<u>1</u>

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 09172700
 JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.
 Aprobó



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0807

Datos del hospital

Nombre IMSS - H67 #83 Morelia Teléfono 4435179236
 Dirección Perif Paseo de la Republica 1935, Morelia Mich
 Solicitante _____

Datos del equipo

Nº de serie H7V12070-0460 Marca DYDETEC Modelo Gätsi
 Ubicación Inhaloterapia
 Responsable (es) Maria Suarez
 Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo
 Herramienta utilizada Kit de herramientas - Analizador Fluke

Descripción de la actividad:
Se realizó la instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización software.
Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>UP-0103</u>	<u>Conector enchufe tipo Puritan Oxígeno</u>	<u>1</u>
<u>UP-0104</u>	<u>Conector enchufe tipo Puritan Aire</u>	<u>1</u>
<u>VG-0027</u>	<u>torxote Conector Ventilador Gätsi</u>	<u>1</u>
<u>VG-0034</u>	<u>Anestesi Ventilador Power Supply</u>	<u>1</u>

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709
 JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No. 1

Autorizó _____ Nombre y firma del Ing. de Servicio Maria S Alvarez de P Aprobó _____



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0806

Datos del hospital

Nombre MUSS H67 # 83, Novelia Teléfono 4433129236
 Dirección Perif. Paseo de la Republica 1935, Novelia Mich.
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTV12020-0336 Marca DYDETEC Modelo Gétsi

Ubicación Inhaloterapia

Responsable (es) Mario Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada K.t de arranques - Analizador Fluke

Descripción de la obra
se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, cambio baterías.

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enchufe tipo Penlon Oxigeno 5/16	1
MP-0104	Conector enchufe tipo Penlon Aire 5/16	1
MP-0002	Baterías 12 v 17 ah	1

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709
 JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.
 Aprobó

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobó



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0805

Datos del hospital	
Nombre	MSS HGZ # 83, Morelia Teléfono 4433179736
Dirección	Carretera Paseo de la Republica 1935, Morelia, Mich
Solicitante	

Datos del equipo	
Nº de serie	GTU12070-0463 Marca DYDETEC Modelo Gatsi
Ubicación	inhaloterapia
Responsable (es)	Mario Suarez
Tipo de servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Kit de Movimientos - Analizador Fluke

Descripción de la actividad:
Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones.
Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enchufe tipo Paritov Oxígeno 5116	1
MP-0104	Conector enchufe tipo Paritov Aire 5117	1

Autorizó: [Firma] Nombre y firma del Ing. de Servicio: [Firma]
 Jefe de Conservación Unidad No. [Firma] Aprobó: [Firma]
 ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021

Folio No. 0804

Datos del hospital

Nombre MSS HG7 #83 Morelia Teléfono 4433179736

Dirección Perif. Paseo de la Republica 1935, Morelia, Mich.

Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTV2020-0296 Marca DYDETEC Modelo G2tsi

Ubicación Inhaloterapia

Responsable (es) Maria Alvarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada kit de avances - Analizador Blue

Descripción de la obra
Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones.

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector cachete tipo Perifer Oxígeno 5/16	1
MP-0104	Conector cachete tipo Perifer Aire 5/16	1

MAR. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
MAT. 00172709
JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No. 1

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobo

Maria S. Alvarado

Maria S. Alvarado

[Signature]



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0803

Datos del hospital

Nombre	<u>USS H67 #83 Morelia</u>	Teléfono	<u>4433129236</u>
Dirección	<u>Perif. Paseo de la Republica 1935, Morelia, Mich.</u>		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	<u>GTV12020-0749</u>	Marca	<u>DYDETEC</u>	Modelo	<u>Gaitsi</u>
-------------	----------------------	-------	----------------	--------	---------------

Ubicación in hospital

Responsable (es) Maria Suarez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de Herramientas - Analizador Floke

Descripción de la actividad se realiza instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, actualización de software

Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>MP-0103</u>	<u>conector enchufe tipo pinlock Oxígeno para analizador</u>	<u>1</u>
<u>MP-0104</u>	<u>conector enchufe tipo pinlock Aire para analizador 5/17</u>	<u>1</u>
<u>VG-0027</u>	<u>Horizonte Control Ventilador Baitsi</u>	<u>1</u>
<u>VG-0039</u>	<u>Anestesia Ventilador Power Supply</u>	<u>1</u>

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
MAT. 99172709
DIESE DE CONSERVACION UNIDAD No. 1
Aprobo



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0802

Datos del hospital

Nombre ISS H62 #83 Morelia Teléfono 4433179736
 Dirección Parif. Paseo de la Republica 1935, Morelia, Mich.
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie GTV17070-0406 Marca DYDETEC Modelo Gat si

Ubicación Inhaloterapia

Responsable (es) Maria Saez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Kit de Herramientas - Analizador Fluke

Descripción de la obra
Se realizó instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones, Actualización de software.
Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector enclavado tipo Pwilen para manguera 5/16	1
MP-0104	Conector enclavado tipo Pwilen para manguera 5/17	1
VG-0027	Fajeta Control Ventilador Gat si	1
VG-0034	Anestesi Ventilador Power Supply	1

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
MAT. 99172709

JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.
Aprobó

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobó



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 19-07-2021
Folio No. 0801

Datos del hospital

Nombre: Clínica HGZ #83 Morelia Teléfono: 4433129236
 Dirección: Perif. Paseo de la República 1935, Zona 5, Morelia, Mich
 Solicitante:

Datos del equipo

Nº de serie: GTU12070-0347 Marca: DYDETEC Modelo: Gätsi

Ubicación: Inhaloterapia

Responsable (es): Mano Suarez

Tipo de servicio: Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada: Kit de Herramientas - Analizador Floke

Descripción de la actividad:
Se realiza instalación, pruebas de funcionamiento en general, calibraciones. Actualización de software
Equipo queda funcionando correctamente

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector en tubo tipo Purlin Organo para mangera 5/16	1
MP-0104	Conector en tubo tipo Purlin Aire para mangera 5/17	1
VG0077	Tarjeta Control Ventilador Gätsi	1
VG-0034	Unidad de Ventilador Power Supply	1

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709
 JEFE DE CONSERVACION UNIDAD No.
 Aprobó

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Aprobó



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 12-Mar-2021
Folio No. 0900

Datos del hospital

Nombre H62, No 83 IMSS Morelia Teléfono 4433179236
 Dirección Perif. Paseo de la República 1935 Morelia Mich.
 Solicitante

Datos del equipo

Nº de serie Varios Marca DYDETEC Modelo 60tsi

Ubicación Inhaloterapia

Responsable (es)

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada
Actualización.

Descripción de la actividad
 Se revisan equipos, se encuentran en condición en modo cpap no invasivo, se hace actualización de software versión 2.7, quedan funcionando bien se realizan pruebas de funcionamiento, # de serie actualizados 6TV12020-0426, 0347, 0460, 0416, 0468, 0393, 0472, 0421, 0249.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
	 IMSS <small>HEZ No 83 DELEGACIÓN DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 28 MORELIA, MICH</small>	
		

ING. JESUS R. MARTINEZ GARCIA
 MAT. 99172709
 JEFE DE CONSERVACIÓN UNIDAD No.

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]