



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada S.L.P.
Hospital General de Zona No. 501
Departamento de Conservación



Of N° 250101142902/2020/0138

San Luis Potosí, a 16 de Junio de 2021.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MEDINGENIUM S.A DE C.V**

Por medio de la presente se informa a la empresa **MEDINGENIUM SA DE CV** que no es posible el acceso a los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, debido a que estos se encuentran en uso con paciente, solicitando su reprogramación de mantenimiento a un mes de la presente fecha.

A continuación, se enlistas los equipos que se encuentran en uso:

- **MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS CM100**
*CN92371418
*CN92371422

Atentamente,

P.A.

ING. JOSÉ JUAN CONTRERAS SANVICENTE

JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACIÓN DEL H.G.Z. No. 50



No. Orden:	002127
Fecha:	02/06/2021

DATOS GENERALES

CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371413
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	
PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:
			OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO

REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO

REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE

REVISIÓN DE CABLE ECG

REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
 Jefe de Conservación
 Mat. 11057483



CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 REPRESENTANTE /CLIENTE

HGZ No. 50
 CONSERVACIÓN
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

IRVING PÉREZ MONIVE 
 NOMBRE Y FIRMA
 REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.



No. Orden:	002129
Fecha:	02/06/2024

DATOS GENERALES

CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS			
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.			
CONTACTO:		CORREO:		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371415	
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:		
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:		
PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

- REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
- REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
- REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
- REVISIÓN DE CABLE ECG
- REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
 Jefe de Conservación
 Mat. 11057483



HGZ No. 50
 CONSERVACIÓN
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

IRVING PÉREZ MORALES

 REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 REPRESENTANTE /CLIENTE

No. Orden:	002130
Fecha:	02/06/2021

DATOS GENERALES

CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS		
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.		
CONTACTO:		CORREO:	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371416
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:	
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:	
PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:
			OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

- REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
- REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
- REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
- REVISIÓN DE CABLE ECG
- REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD


Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
 **IMSS**
 Mat. 11057483



IMSS

HGZ No. 50
 CONSERVACIÓN
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

IRVING PÉREZ MUNIVE
 NOMBRE Y FIRMA
 REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.




CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 REPRESENTANTE /CLIENTE




No. Orden:	002203
Fecha:	28/jul/2021

DATOS GENERALES				
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS			
DIRECCIÓN:	TANGAMANGA NO. 205, PRADOS DE SAN VICENTE 2DA SECC. SAN LUIS, S.L.P			
CONTACTO:		CORREO:		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371418	
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:		
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:		
PREVENTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input type="checkbox"/>	DIAGNÓSTICO: <input type="checkbox"/>	INSTALACIÓN: <input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>
DESCRIPCIÓN				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:				
REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO				
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO				
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO				
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE				
REVISIÓN DE CABLE ECG				
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA				
 IMSS HGZ No 50 CONSERVACIÓN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.				
OBSERVACIONES				
REFACCIONES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD

Ing. Mario Arturo Castillo Contreras

 Jefe de Conservación
 IMSS Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE /CLIENTE


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

No. Orden:	002133
Fecha:	02/06/2021

DATOS GENERALES

CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS			
DIRECCIÓN:	Tangamanga No. 205, Prados de San Vicente 2da Secc San Luis, S.L.P.			
CONTACTO:		CORREO:		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371421	
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:		
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:		
PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	DIAGNÓSTICO:	INSTALACIÓN:	OTRO:

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:

- REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO
- REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO
- REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE
- REVISIÓN DE CABLE ECG
- REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

OBSERVACIONES

REFACCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

~~Ing. Mario Arturo Castillo Contreras~~
 Jefe de Conservación
 Mat. 11057483

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 REPRESENTANTE /CLIENTE



IMSS

HGZ No. 50
 CONSERVACIÓN
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

IRVING PÉREZ MUNIVERRA

 NOMBRE Y FIRMA
 REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

No. Orden:	002204
Fecha:	28/jul/2021

DATOS GENERALES				
CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL ZONA NO. 50 IMSS			
DIRECCIÓN:	TANGAMANGA NO. 205, PRADOS DE SAN VICENTE 2DA SECC. SAN LUIS, S.L.P			
CONTACTO:		CORREO:		
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE:	CN92371422	
MARCA:	PHILIPS	INVENTARIO:		
MODELO:	CM100	UBICACIÓN:		
PREVENTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO: <input type="checkbox"/>	DIAGNÓSTICO: <input type="checkbox"/>	INSTALACIÓN: <input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN:	
REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO	
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	
VERIFICACIÓN DE LA CARGA EN BATERÍA DE RESPALDO	
REVISIÓN DEL CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO	
REVISIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE	
REVISIÓN DE CABLE ECG	
REVISIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA	
 IMSS HGZ No 50 CONSERVACIÓN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	

OBSERVACIONES	

REFACCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD


 Ing. Mario Arturo Castillo Contreras
 Jefe de Conservación
 Mat. 11057483



 IRVING PÉREZ MONIVEFF
 NOMBRE Y FIRMA
 REPRESENTANTE MEDINGENIUM S.A. DE C.V.

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
 REPRESENTANTE /CLIENTE