



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

677


Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA

Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD IMSS-BIENESTAR

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD IMSS-BIENESTAR		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TOLUCA, MEX.	DEL: 11/02/2019	AL: 15/02/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
<p>LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEXCATITLAN SE ENCUENTRA A APROX. A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE SABANAL PEÑA SE ENCUENTRA APROX. A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA APROX. A 98 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENXTEPEC SE ENCUENTRA APROX. A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUADALUPE SE ENCUENTRA APROX. A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA SE ENCUENTRA APROX. A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE TEMASTEPEC SE ENCUENTRA APROX. A 131 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALBARRANES SE ENCUENTRA APROX. A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO SE ENCUENTRA APROX. A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXCATITLAN SE ENCUENTRA APROX. A 104 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE, LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN VENTA MORALES SE ENCUENTRA APROX. A 91 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANALCO, ESTADO DE MEXICO PONIENTE.</p> <p>REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION PARA OBTENER UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN, EQUIPO MÉDICO Y NO MEDICO ASI COMO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE MEDICAS RURALES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL.</p>		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
<p>SE REALIZÓ RECORRIDO A 9 UNIDADES MÉDICAS RURALES EN LA DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO PONIENTE. EN LA LOCALIDAD: DEL MUNICIPIO DE AMANALCO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL QUE TIENEN LAS UNIDAD Y OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS DESINIESTRO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE YA FUERON REALIZADOS. EN QUE SE ENCUENTRAN, SE VERIFICÓ QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SALUD. VERIFICACION DEL ESTATUS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO AGUA, ENERGIA ELECTRICA, DRENAGUE, ALCANTARILLADO, SEAN CORRECTOS EN LA UNIDAD MÉDICA.</p>		
3. CONCLUSIONES		
<p>SE REALIZÓ VISITA A LAS UNIDADES ENCONTRANDOSE EN ESTADO CRITICO DE CONSERVACIÓN, Y PRESENTAN CARENCIAS EN EL ACOMODO Y ORDEN, IMAGEN Y LIMPIEZA. FALTA DE SERVICIOS MUNICIPALES COMO ENERGIA ELECTRICA Y AGUA.</p>		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
<p>UN REPORTE DE DIAGNOSTICO (CEDULAS DE EVALUACIÓN) DE CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFIAS DE 9 UNIDADES MEDICAS RURALES EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE.</p>		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
<p>QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.</p>		

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA ALMENDRA MATEOS CORDOVA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

