



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1282

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. BERNARDO CHAPA RAMÍREZ

Nombre de la Coordinación Normativa: AREA DE ENLACE DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS
LUGAR DE LA COMISIÓN: TAPACHULA, CHIS. DEL: 07/03/2019 AL: 08/03/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN APOYO DELEGACIONAL
2. ACTIVIDADES REALIZADAS SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA EN LA MODALIDAD DE APP DEL HGZ 180 CAMAS EN TAPACHULA, CHIAPAS
3. CONCLUSIONES SE DESAHOGARÓN LOS PUNTOS DE LA REUNION Y ASUNTOS GENERALES
4. RESULTADOS OBTENIDOS SE REALIZÓ VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE AVANCE DE OBRA Y LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE LAS PARTIDAS CLASIFICADAS COMO SIN COMENTARIOS O RECHAZADAS
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA SE ACLARARON DUDAS Y SE REALIZARON RECOMENDACIONES CONFORME PROCEDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE INICIO DE OPERACION Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"
 EDUARDO LABASTIDA ESTEVEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032