



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>1376</b>
-------------

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISION DE CONSTRUCCION**LUGAR DE LA COMISIÓN: **CD. ACUÑA, COAH.**DEL: **13/03/2019**AL: **15/03/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

INCORRIDO DE INSPECCIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

VERIFICAR EL AVANCE FISICO Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN Y CONOCER LAS SITUACIONES Y PROBLEMATICAS QUE SE PRESENTAN EN LA OBRA.

**3. CONCLUSIONES**

SE REALIZA MINUTA DE TRABAJO CON ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LA RESIDENCIA DE OBRA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

DETERMINAR QUE SE ATIENDA LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

CUMPLIR CON FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

**MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032