




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
1451

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019.

Nombre del Coordinador Normativo: **ROGELIO MAURICIO RIVERO MARQUEZ**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVDERSION**

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TAPACHULA, CHIS.	DEL: 21/03/2019	AL: 21/03/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
VISITA DE INSPECCIÓN DE LA OBPA DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE TAPACHULA.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
REALIZAR UN RECORRIDO EN CADA UNO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DE LA OBRA RESPECTO A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PLANILLA 2. PROYECTO ESTRUCTURAL. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO GENERAL DE LAS ÁREAS DE LA OBRA.		
3. CONCLUSIONES		
SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA OBPA, DONDE SE IDENTIFICARON 33 PERFORACIONES DE LOMA DE CEMENTO, LOS DETALLES FUERON ASENTADOS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE ELABORÓ.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE LEVANTÓ Y SE FIRMÓ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL DERECHO DE INSPECCIÓN EN LA CUAL SE ASENTARON LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA INSPECCIÓN.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO NO. DC17APP0054		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> NORBERTO MEDINA GARCIA Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270.001.032