



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 1345

NÚMERO DE PLIEGO
2710

Ciudad de México, a 11 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCION</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.</b>	<b>DEL: 04/04/2019</b>	<b>AL: 05/04/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
VERIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EL MARQUES, QUERETARO.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
RECORRIDO DE ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EL MARQUES, QUERETARO.		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
VERIFICACION DE ADECUACIONES SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
VALORACION DE LAS ADECUACIONES.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS AL DERECHAHABIENTE.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 _____ <b>MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO</b> Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032