



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2747

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.****DEL: 06/05/2019****AL: 08/05/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SEGUIMIENTO DE LA OBRA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, E INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HGZ.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA
 JUNTA DE TRABAJO CON RESIDENCIA DE OBRA
 JUNTA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE OBRA

3. CONCLUSIONES

REALIZAR MINUTAS DE TRABAJOS CON ACUERDOS Y COMPROMISOS Y FECHAS DE SOLUCIÓN A CADA UNO DE LOS PUNTOS COMENTADOS EN ESTA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

COADYUVAR CON LOS SEGUIMIENTOS A LOS TRAMITES QUE REALICE EL RESIDENTE DE OBRA, COADYUVAR EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITE

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

TERESA DE JESUS PEREZ VALDERRAMA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032