



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2751

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.****DEL: 06/05/2019****AL: 08/05/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

ARRIDO DE INSPECCIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CUAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, CONOCER LAS SITUACIONES Y PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN EN LA OBRA.

3. CONCLUSIONES

SE REALIZA MINUTA DE TRABAJO CON ACUERDOS Y COMPROMISOS EN LA RESIDENCIA DE OBRA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

TERMINAR QUE SE ATIENDAN LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO

Nombre y Firma del servidor público comisionado