



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2868

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA GISELA J LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA**ADSCRIPCIÓN: **UNIDAD IMSS-BIENESTAR**LUGAR DE LA COMISIÓN: **ARIO DE ROSALES, MICH.**DEL: **07/05/2019**AL: **11/05/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Apoyo a realizar instalación eléctrica de la subestación al centro de carga del pasillo de RX

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

7 de mayo de 2019 traslado de la CDMX a Morelia, Mechoacán y de ahí al HR Ario de Rosales 391 Km, el HR se encuentra a 5 km de distancia de la cabecera Municipal, se realizó la instalación de tubería PG de subestación eléctrica a tablero derivado de HR por el exterior del inmueble, así mismo del cableo y se instalo tablero I-Line para independizar cargas eléctricas del tablero existente.

3. CONCLUSIONES

Se realizo la instalación correctamente y se deja funcionando.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se independizaron cargas eléctricas para evitar daños de corto circuito y sobrecalentamiento pudiendo ocasionar un daño mayor en el HR.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Proporcionar unas instalaciones seguras para brindar una atención de calidad y calidez a las personas beneficiarias del Programa.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


ROGELIO SANCHEZ BAUTISTA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032