# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## INFORME DE LA COMISIÓN

**FOLIO: 1587**

| NÚMERO DE PLIEGO |
| --- |
| 2893 |

Ciudad de México, a 26 de abril de 2019

**Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**
**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

**ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCION**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.** **DEL: 23/04/2019** **AL: 23/04/2019**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

VERIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EL MARQUES, QUERETARO.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

RECORRIDO DE ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EL MARQUES, QUERETARO.

**3. CONCLUSIONES**

VERIFICACION DE ADECUACIONES SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

VALORACION DE LAS ADECUACIONES.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS AL DERECHOHABIENTE.

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**

**MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO**
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032