



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 1611

NÚMERO DE PLIEGO

2894

Ciudad de México, a 29 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

<b>ADSCRIPCIÓN:</b> DIVISIÓN DE PROYECTOS
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> QUERETARO, QRO. <b>DEL:</b> 23/04/2019 <b>AL:</b> 23/04/2019
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> APOYO DELEGACIONAL
<p><b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b></p> <p>Apoyo Delegacional, para conocer los faltantes de instalación conforme a lo solicitado en el Proyecto Ejecutivo del Sistema de Aire Acondicionado, referente al Hospital General Regional 260 Camas, el Marques y de la Remodelación del Servicio de Toco cirugía del Hospital General Regional No. 1, estos ubicados en Querétaro.</p>
<p><b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b></p> <p>Recorrido de visita de campo para la revisión de capacidades e instalación del sistema de aire acondicionado (Red de ductos, rejillas y difusores, Equipos Centrales de Casa de Maquinas, Cuartos de Aire y Equipos propios del Inmueble).</p>
<p><b>3. CONCLUSIONES</b></p> <p>Para el HGR 260 Camas: Se detecto que la ubicación de los difusores y rejillas no esta simétrica conforme a lo indicado en el Proyecto Integral, por lo que se deben corregir.</p> <p>Para el HGR No. 1: La contratista encargada de la construcción de la Remodelación, no termino al 100% la instalación del Aire Acondicionado, por que se debe sancionar estos faltantes.</p>
<p><b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b></p> <p>Se realizo una reunión técnica, mediante la cual se acordó que los residentes de obra tendrán que hacer un reporte mas a detalle de todos los faltantes y así proceder a la sanción hacia la contratista.</p>
<p><b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b></p> <p>Se tomaron fotografías y notas de los faltantes y deficiencias en la instalación, las cuales serán plasmadas en un reporte personal para el área de aire acondicionado.</p>

1270-009-032

311091353

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**ARTEMIO RESENDIZ SANTANA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

