



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 1339

NÚMERO DE PLIEGO

2896.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 04/04/2019

AL: 05/04/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Entregar el Hospital al personal Autorizado por la Delegación de Querétaro  
 Verificar y dar seguimiento a los detalle de obra que realizará la contratista, en el Hospital General Regional, 260 camas, El Marqués, Qro.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Identificación de requerimientos de la Dirección del Hospital, para el buen funcionamiento y operación de los servicios.  
 Reunión de trabajo con el Director y JCU del Hospital, Delegación y Contratista, para solucionar los requerimientos del Hospital.

**3. CONCLUSIONES**

Revisión de las necesidades de los servicios, conforme al proyecto ejecutivo autorizado, para su buen funcionamiento y operación.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Se acordó con las autoridades que la contratista la realización de los detalles de obra en el Hospital.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Coadyuvar en la realización de los trabajos conforme a la Normatividad, para la Operación y Funcionamiento del Hospital a Satisfacción del Instituto.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARCO ANTONIO ANDRADE CABELLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032