



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 1697

NÚMERO DE PLIEGO

3031

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 02/05/2019

AL: 02/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Dar seguimiento a la Visita de Inspección de la Secretaría de la Función Pública numero VP2 028/2018. Verificar el seguimiento de las observaciones de la Auditoria, en el Hospital General Regional, 260 camas, El Marqués, Qro.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Recorridos de los locales del Hospital para verificar el estado actual de los trabajos observados.

3. CONCLUSIONES

Se verificación de estado que guardan los trabajos observados por el Órgano Auditor.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Cumplimiento a lo requerido por el Órgano Fiscalizador.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Coadyuvar en el seguimiento de las Auditorias, realizadas al Instituto.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARCO ANTONIO ANDRADE CABELLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado