



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 1277

NÚMERO DE PLIEGO

3032

Ciudad de México, a 9 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 28/03/2019

AL: 28/03/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEG. A-C

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Entregar el Hospital al personal Autorizado por la Delegación de Querétaro.  
 Revisar, verificar y dar seguimiento a los detalle de obra, en el Hospital General Regional, 260 camas, El Marqués, Qro.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Identificación de requerimientos de la Dirección del Hospital, para el buen funcionamiento y operación de los servicios.  
 Reunión de trabajo con personal del Hospital, Delegación, Contratista, Área medica, para dar solución a la operación del Hospital.

**3. CONCLUSIONES**

Revisión de las necesidades de los servicios, conforme al proyecto ejecutivo autorizado, para su buen funcionamiento y operación.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Se acordó con las autoridades y contratista la realización de los detalles de obra en el Hospital.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Coadyuvar en la realización de los trabajos conforme a la Normatividad, para la Operación y Funcionamiento del Hospital a Satisfacción del Instituto.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
**MARCO ANTONIO ANDRADE CABELLO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado