



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3049

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.

DEL: 16/05/2019

AL: 17/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VISITA DE AVANCE DE OBRA EN CIUDAD ACUÑA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN EN LA CALIDAD DE OBRA, REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN EN LA INSTALACIÓN PERMANENTE, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

3. CONCLUSIONES

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA

4. RESULTADOS OBTENIDOS

ACUERDOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

ASEGURAR QUE LA OBRA CONCLUYA

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado