



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3050

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISION DE CONSTRUCCION**LUGAR DE LA COMISIÓN: **CD. ACUÑA, COAH.**DEL: **16/05/2019**AL: **17/05/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

RECORRIDO DE INSPECCIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, JUNTO CON EL ÁREA MEDICA PARA SU COMENTARIO RESPECTO A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, CONOCER LAS SITUACIONES Y PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN EN LA OBRA

3. CONCLUSIONES

SE REALIZO LISTADO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA MÉDICA RESPECTO A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, MISMOS QUE SE INSTRUIRÁN A LA RESIDENCIA DE OBRA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ÁREA MÉDICA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032