



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>3120</b>
-------------

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS-BIENESTAR****ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA****LUGAR DE LA COMISIÓN: HUEJUTLA DE LOS REYES, HGO.****DEL: 16/05/2019****AL: 17/05/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

A LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES SE ENCUENTRA APROX. A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES, LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA SE ENCUENTRA APROX. A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HIDALGO. REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y EL ALBERGUE COMUNITARIO DEL HR DE HUEJUTLA DE REYES, ASI COMO LA OBTENCIÓN DE UN DIAGNOSTICO DE CONSERVACIÓN EN LA UMR, EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE, ASI COMO SU IMAGEN INSTITUCIONAL EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZÓ RECORRIDO A EL HR DE HUEJUTLA DE REYES Y A LA UMR DE SANTA TERESA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN, SE VERIFICÓ QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SALUD. TAMBIÉN SE VERIFICO EL ESTATUS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAGUE Y ALCANTARILLADO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO, PERSONAL DEL GRUPO DE GESTIONES Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE IMSS-PROSPERA, ASI COMO EL CUERPO DEL GOBIERNO DEL HOSPITAL Y A LA UMR SE REALIZÓ RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON TODOS LOS INVOLUCRADOS, PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS COMPROMISOS DEL TODA ÁREAS PROGRAMAS DE OBRA, EN CALIDAD, TIEMPO Y DE SEGURIDAD E HIGIENE. SE REALIZO MINUTA EN LA CUAL SE ESTABLECIERON COMPROMISOS PARA TERMINAR LA OBRA EL 20 DE MAYO DE 2019.

**3. CONCLUSIONES**

SE REALIZÓ VISITAS A LA OBRAS A UNA UNIDAD MEDICA RURAL PARA REVISAR SU ESTADO Y LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE ESTAN REALIZANDO Y CUMPLAN CON EL PROGRAMA DE OBRA CONTRACTUALES EN CALIDAD, TIEMPO Y FORMA. SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE ES IMPORTANTE CONTAR CON ELLO PARA EVITAR ALGUNA CONTINGENCIA EN EL HR Y UMR SE REITERO LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DE COMPROMISOS REALIZADA.


**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE ESTABLECIERON COMPROMISOS DE SEGUIMIENTO PARA PERSONAL DEL HR Y UMR, ASI COMO RESIDENTES DE OBRA. LOS COMPROMISOS REALIZADOS EN EL HR SE LE DEBE DE DAR SEGUIMIENTO PERSONAL DEL GRUPO DE GESTIÓN PARA QUE SE CUMPLAN ASI COMO DE LA UMR Y TODO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y DE LA UNIDAD IMSS OPORTUNIDADES DARÁN SEGUIMIENTO A ESTOS TRABAJOS.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**MARIA ALMENDRA MATEOS CORDOVA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

