



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3234

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARIBEL GARCIA HERNANDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE AUDITORIA A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: TOLUCA, MEX.

DEL: 20/05/2019

AL: 22/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Asistir a la visita de inspección física a la obra relacionada con la auditoria numero 276-DS de la obra denominada " Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, Estado de México" que se practica al Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Realización del recorrido de las distintas áreas de la obra con los Servidores públicos que intervienen. y la Participación del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria.

3. CONCLUSIONES

La obtención del estado que guarda la obra en cuestión a la fecha de la presente visita, quedando consignado en el acta correspondiente.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria, donde se refleja el resultado de la visita de inspección.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Coadyuvar con otros órganos fiscalizadores, en la ejecución de la infraestructura medica.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

ERICK VILLALOBOS MENDOZA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

9