



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

| |
|-------------------------|
| NÚMERO DE PLIEGO |
|-------------------------|

| |
|-------------|
| 3312 |
|-------------|

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS-BIENESTAR**ADSCRIPCIÓN: **COORDINACION DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA**LUGAR DE LA COMISIÓN: **TLAXIACO, OAX.**DEL: **21/05/2019**AL: **24/05/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO SE ENCUENTRA APROX. A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO, OAXACA, LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES SE ENCUENTRA APROX. A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, OAXACA, LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA SE ENCUENTRA APROX. A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, OAXACA.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISOR PARA OBTENER UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN, EQUIPO MÉDICO Y NO MÉDICO ASÍ COMO SU IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE MEDICAS RURALES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ RECORRIDO A 4 UNIDADES MÉDICAS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES: SANTIAGO TILANTONGO, SAN JUAN JUQUILA MIXES, SANTA CRUZ XITLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN, SE VERIFICÓ QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SALUD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTATUS DE LAS UNIDADES MEDICAS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAGUE, ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO. SE REALIZÓ VISITA A LAS UNIDADES ENCONTRÁNDOSE EN BUENA CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN, ORDEN, IMAGEN Y LIMPIEZA.

3. CONCLUSIONES

EN LAS UNIDADES MEDICAS QUE CONSTRUYEN LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE DE 45% A 80% Y TAMBIEN SE CARECE DE AGUA, ENERGIA ELECTRICA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

UN REPORTE DE DIAGNOSTICO DE CONSERVACIÓN CON FOTOGRAFÍAS DE 4 UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA ALMENDRA MATEOS CORDOVA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

