

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUNO SOCIAL

#### DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES

## DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 1959

NÚMERO DE PLIEGO

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: MTRO. JOSÉ MANUEL OLÁN GIL

Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 14/05/2019

AL: 14/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

#### 1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y RECORRIDOS EN LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL HGR EL MARQUES, EN QUERETARO; ENTREVISTA CON PERSONAL DEL ÁREA MÉDICA, DE LA DELEGACIÓN, RESIDENTE Y EMPRESA A CARGO DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

#### 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR LAS ÁREAS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA, EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN, RESIDENTE, ÁREA MEDICA Y EMPRESA A CAGO DE LA OBRA, CON EL FIN DE PACTAR LAS FECHAS PROBABLES PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

#### 3. CONCLUSIONES

SE ACTUALIZA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS PENDIENTES EN LA OBRA, LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN Y DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA.

### 4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE TOMAN ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, TOMANDO NOTA DE LOS DETÁLLES FALTANTES.

#### 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE TIENE UN PANORAMA REAL DE LA OBRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, LOGRANDO TOMAR ACCIONES PARA MEJORARLOS EN TIEMPO Y FORMA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032