INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 1954

NÚMERO DE PLIEGO
3417

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA
Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO. **DEL:** 14/05/2019 **AL:** 14/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

RECORRIDO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS "EL MARQUÉS" EN QUERÉTARO

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA FÍSICA A LA OBRA DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO "EL MARQUÉS" EN QUERÉTARO

3. CONCLUSIONES

SE IDENTIFICARON LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL 260 CAMAS EN ESA ENTIDAD.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE TUVIERON PUNTOS DE ACUERDO ENTRE EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS, LA CONSTRUCTORA Y LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, A EFECTO DE ATENDER LOS TRABAJOS PENDIENTES.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

QUE A LA BREVEDAD SE TENGA EN OPERACIÓN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EN EL MUNICIPIO "EL MARQUÉS" EN QUERÉTARO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

GABRIEL ANGEL CASTANEDA
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032