



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3860

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MANLIO FABIAGONZÁLEZ GARCÉS**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. DELICIAS, CHIH.

DEL: 10/06/2019

AL: 14/06/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Levar a cabo la Evaluación de los Servicios de Conservación a Unidades Médicas en las Delegaciones del IMSS en Chihuahua.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

10 de junio: Traslado en avión a la Ciudad de Chihuahua, Chih.

"10 de junio: Presentación con las autoridades del Hospital General Regional N°1 en Chihuahua, Chih. Informando el objetivo de la visita (Evaluación de los servicios de Conservación).

11 de junio: Continuación y cierre de evaluación del HGR N°1.

12 de junio: Presentación con las autoridades del Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 11 en Cd. Delicias, Chih. Informando el objetivo de la visita (Evaluación de los servicios de Conservación), y cierre de evaluación del HGZ-MF N°11.

13 de junio: Presentación con las autoridades del Hospital de Zona con Medicina Familiar N° 16 en Cd. Cuauhtemoc, Chih. Informando el objetivo de la visita (Evaluación de los servicios de Conservación).

14 de junio: Continuación y cierre de evaluación del HGZ-MF N°16"

14 de junio: Traslado en avión a la Cd. De México. Fin de la Comisión.

3. CONCLUSIONES

Conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de calificación de la Evaluación de Conservación, proporcionados a los representantes Oficiales de cada Unidad al término de cada evaluación. Documentos firmados y comentados por las personas que intervinieron en el proceso de Evaluación.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Hospital General Regional N° 1
Chihuahua, Chih.

(10 y 11 de junio de 2019)

ESTADO DE IMAGEN 88.19 Mínimo

ESTADO DE LIMPIEZA 86.00 Bueno

ESTADO DE ORDEN 83.80 Bueno

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 98.26 Excelente

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO 92.85 Excelente

PROMEDIO EVALUACIÓN 89.82

Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 11

Cd. Delicias, Chih. Cabo San Lucas, BCS.

(12 de JUNIO de 2019)

ESTADO DE IMAGEN 86.32 Bueno

ESTADO DE LIMPIEZA 87.79 Bueno

ESTADO DE ORDEN 82.43 Mínimo

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 81.57 Mínimo
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO 87.37 Bueno
PROMEDIO EVALUACIÓN 85.10

Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 16
Cd. Cuauhtemoc, Chih.
(13 Y 14 de junio de 2019)
ESTADO DE IMAGEN 89.67 Bueno
ESTADO DE LIMPIEZA 89.97 Bueno
ESTADO DE ORDEN 90.79 Bueno
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 97.50 Excelente
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO 93.52 Excelente
PROMEDIO EVALUACIÓN 92.29

PROMEDIO DE LAS TRES UNIDADES EVALUADAS
ESTADO DE IMAGEN 88.06 Bueno
ESTADO DE LIMPIEZA 87.92 Bueno
ESTADO DE ORDEN 85.67 Mínimo
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS 91.12 Bueno
PROMEDIO EVALUACIÓN 88.19

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Conocer la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el suministro de los fluidos y energéticos requeridos, el control de los ambientes físicos de forma continua, confiable, segura y económica para la prestación de los servicios médicos institucionales.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


RODRIGO MORALES CACHU

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

