



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 2472

NÚMERO DE PLIEGO
3996

Ciudad de México, a 10 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA
 Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.	DEL: 07/06/2019 AL: 07/06/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	
Verificar avance de los trabajos de vicios ocultos para la operación y funcionamiento del HGR. 260 c. El Marques	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	
Recorridos de los locales del Hospital para verificar el avance de los trabajos ejecutados por la contratista para la operación del HGR	
3. CONCLUSIONES	
Se ratifico el avance de los trabajos para estar en la posibilidad de entregar el Hospital a Conservación.	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
Cumplimiento a lo requerido Normativamente para la entrega del Hospital.	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
Coadyuvar en el seguimiento de la Entrega del Hospital a Conservación.	
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"	
 MARCO ANTONIO ANDRADE CABELLO Nombre y Firma del servidor público comisionado	